

Namn:	Erica Aylin Güler	Adress:	Kilsgatan 3 12344 Farsta	Arbgiv:	
Kundnummer:	8309150046	C/o adr:		Avflytt:	
Internt Kundnr:	46852	Epost:	Ericaguler@hotmail.com	Avfl Tfn:	
Telefon:	Arb	Jobb:		Anmärk:	
	Bostad	Tillf adr:			
	Övrig				
Avisering:	Plusgiro				
Bank:					

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20250924	762253	Målning och tapetsering			
20251001	764676	Sprickor	Byt tvättställ, gamla blandaren återanvänds		Åtgärdad enligt beställning, se faktura för mer info
20251001	764680	Bredbandsutag löst	Uttag till bredband saknas montera dit ett nytt ,och en ny kabel list.		Byte av datauttag
20251001	764685		Mycket fulskrarvningar ifrån vägguttag vid skafferiet till köksfläkt, Gör så det ser rätt och bra. Se bilder		Från HV 2060210 Tyvärr så blir det inget dom kommande veckorna, så ni kan makulera arbetsordern
20251002	765133	Inflyttskontroll av lägenhet	Dålig städad i lgh		Skickat ao till ed:s städ
20251002	765194	Flyttstädning	Beställer städning i delar av lägenheten, köket behövs punktmärkas med städningen. fogarna mellan kakel i badrum punktmärkas men även balkongen punktmakeras.		Utförd
			boka tid med hg.		

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251003	765636	Skada på dörr	Byt trasig innedörr mellan sovrum vardagsrum V hängd 72		Skickat dörren till Tälje lack
20251003	765726	Skada på dörr	Laga och måla dörr vit Pratat med Lasse på Tälje		
20251008	767949		OBS! gäller fullständigt hlu		
20251008	767951		OBS! fullständigt HLU		
20251009	768551		skadebesiktning behövs här, mögelsporer. boka tid med hg skadebesiktning skickas till gaby.khalaf@familjebostader.com		Fuktbesiktning med rapport
20251010	768890	Reklamation på utfört arbete	reklamation vägg 1 bubblor och vägg 4 är det inte bra utförd. boka tid med hg		
20251010	768913	Målning och tapetsering	Ok att måla om enligt förvaltare inte tapetsera.		
20251020	772156		Fästena till ugnsluckan har lossnat, yttre delen lös nyckel i tub		Ska limma fästet, har gjort en ny ao
20251020	772162		bottenskiva uppsvullen, behövs bytas ut under kyl/frys sitter bottenskivan. nyckel i tub		Jonny ska beställa och byta skivan

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251021	772611	Ugnslucka trasig	Ett fäste har släppt på glaset	Har limmat fästet 21/10	Glaset återmonterat idag
20251021	772618		Skivan som skåpet står på har svält, Jonny ska skaffa en ny		Skivan bytt 24/10
20251027	774725	Dålig ventilation	Bokad kl 12:15 den 4/11 Rensning av ventilation kök samt kontroll och injustering av ventilation överlag. Ring och boka tid med HG.		Se enhet notering Avslutar ärendet
20251029	775351	Lampa trasig	fel på belysningsarmaturen i badrumsskåpet.		Säkringen hade slagit ifrån , slog på den igen
20251029	775352		6 spikar på socklarna behövs tas bort pga säkerhetsskäl		Tog bort spikarna
20251029	775355		3 spikar på socklarna behövs tas bort pga säkerhetsskäl		Tog bort spikarna
20251029	775356		6 spikar på socklarna behövs tas bort pga säkerhetsskäl		Tog bort spikarna
20251029	775358		4 spikar på socklarna behövs tas bort pga säkerhetsskäl		Tog bort spikarna
20251031	776471		Hyresgästen reklamerar städningen som ni gjorde på AO765194. Jag vet inte riktigt vad min kollega beställde men ifall det är fler saker som behövs göras så kan ni fakturera det. Jag skickar hyresgästens reklamation med bilder till er. Kontaktar ni henne för att boka tid är ni snälla? Ha en trevlig helg!		Utförd

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251112	781438		Ventilationsgaller vid fönster saknar galler/Jennifer		Satte dit ett galler
20251112	781440		Tätninglister mellan glasen saknas/är delvis borttagna. Sätt dit nya (ev. har Tommy dessa lister nämnde Micke). /Jennifer		Skickat ny ao till sunparadise
20251112	781441		Inglasningens låsanordning/stängningsanordning fungerar ej. Byt även alla lister på glasen. Önskar även att beställa 20st lister till oss, kontakta mig om det går bra 087372595/ Peter.		Monterat vinterlister, lås och justerat inglasning.
20251112	781442		Byt dörr till kylskåp då alla dörrhyllor saknas och fästena är delvis borta.		Dörr utgått ur sortiment, utdömning. 155cm 55cm inbyggd
20251112	781443		Montera brt galler för kastrullock som är rostigt trasigt inne i underskåpet bredvid spisen./Jennifer		Skruvat bort gallret
20251112	781445		Aramaturen är trasig. Beställer byte av bänkbelysning.		Ingen åtgärd. Se meddelande . Ärendet avslutas.
20251112	781446		Byt alla handtag på innerdörrarna./Jennifer		Bytt alla handtag och långskyltar på alla dörrar utom wc som har relativt nya handtag
20251112	781447		Fönsterbräda lutar i köket. Se över och åtgärda detta!/Jennifer		Bytt fönsterbänk och justerat konsoler

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251112	781448		Byt filter i fläkt, jättesmutsigt och fullt med fett från tidigare HG./Jennifer		Bytte kolfilter matta
20251112	781450		Byt bänkskivor i köket inkl lista mellan kakel och bänksskiva som är mkt sliten och missfärgad/smutsig./Jennifer		Bytt bänkskivor och höjt upp skåpet Siliconat bänkarna
20251112	781452		Byt Wc-sits till en ny./Jennifer		Bytte sitsen
20251112	781454		Elen är feldrgaen(seriekopplad) från fläkt vidare genom köksskåpen. Åtgärda så att det blir fackmässigt korrekt.		Ärendet avslutas. Se meddelande.
20251112	781455		Lampknappen till höger när man kommer in från hallen fungerar ej. Ska denna lampknapp tas bort eller kan vi felsöka problemet när BL EI ändå är i lägenheten?		2025-11-24 , Patrik, Wallin , Brytare var urkopplad, däremot var det vidare matat med kabel bakom. Tog bort brytare o satte dit doslock
20251112	781457		Lampknappen fungerar ej till taklampan.		2025-11-24 , Patrik, Wallin , Var en kabel som hade lossnat.
20251112	781458		Fönsterbräda lutar./Jennifer		Justerat fönsterbänk kilat proppat och fogat
20251112	781459		Byt fästet som håller fast persiennpinnen/snöret på fönstret./Jennifer		Bytte fäste
20251112	781461		Beställ täcklist för nätverkskablar som ska sitta inill		

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251112	781463		Koppelhakar trasiga./Jennifer		Bytt koppelhakar i sovrum 1&2
20251114	782167		omtapetsering av vägg 1 endast.		
20251114	782169		Tapetsering vägg 3.Ommålning av tak och väggar i köket, målning inne i köksskåp och kökslådor, målning av kökssockeln (vit). vid frågor kontakta gaby 08-7372256		
20251114	782176	Målning och tapetsering	Ommålning i hall inkl vitmålade golvsöcklar, lagning av hatthylla original samt ommålning av denna.		
20251114	782177	Målning och tapetsering	Tapetsering vägg 3.Ommålning av tak och väggar i köket, målning inne i köksskåp och kökslådor, målning av kökssockeln (vit). vid frågor kontakta gaby 08-7372256		
20251114	782183		Samma gråa färg som resten av lägenheten		
20251125	786124		Kan du kolla ventilationen och mäta luftflödet samt även lägga frånluftsventilen som saknas i köket. ta gärna bilder där det syns tydligt med mätningen av luftflödet, bifoga det i denna arbetsorder. ta med dig gärna en kollega så ni är 2 i det här fallet. boka tid med hg.		

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
20251125	786133		Kolla gärna internet kablarna och om detta går att åtgärda internt. boka tid med hg		
20251125	786158		Behövs få in luft här, då det är för täppt. ta med dig Micke han vet vad som behövs göras här. boka tid med hg.		
20251125	786392	Sopsortering, trasig	Gallret som sitter inne i högra köksskåpet om spisen. Vänligen få bort det innan målningen.		Peter har jobbet
20251125	786393	Bredbandsutag löst	Telefon jacket i hallen behöver också tas bort innan målningen.		Peter redan fixat
20251126	786667	Fönsterbänk trasig	Fönsterbänken i köket är för liten. Hyresgästen önskar att den ersätts med en bräda av rätt dimensioner.		Peter har jobbet
20251208	791222	Dörr trasig	Dörren har utgått ur sortiment enligt Bravida.155x55 inbyggd.		
20251208	791319	Byte kyl/frys	utdömd		KYL/FRYS INSTALLERAD
20251216	794570	Reklamation på utfört arbete	FR Hyresgäst: Jag behöver uppmärksamma på brister i det nylagda golvet i lägenheten. Se bifogade bilder. Som framgår av bilderna finns det: • synliga spikar och öppna hål i golvet samt vid rör genomföringar • ojämna och otätade kanter runt rör och socklar	FK : Har pratat med hg för att boka in besiktning, men hg säger att miljöförvaltningen är inkopplad i denna lgh och att vi får inte justera vårt jobb just nu. Hon ska återkomma . / stig erikssons golv AB	

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
			Dessa hål och öppningar behöver åtgärdas och tätas korrekt, dels av säkerhetsskäl, dels av hygien- och städbarhetsskäl. I nuläget finns risk att smuts och matrester fastnar i konstruktionen. Jag vill även påpeka att lister nu har monterats direkt mot ytor som redan tidigare bedömdes som ingrodda och som inte gick att få rena vid städning. Detta innebär att smuts och beläggningar nu har byggts in bakom listerna istället för att åtgärdas. Golvläggningen har skett utan att dessa ytor har rengjorts innan listerna monterades. Utöver detta är golvet inte jämnt lagt, med tydliga ojämnheter och nivåskillnader Skickar bilder på mejl		
20260119	807077		Hej, Jag vill härmed göra en felanmälan gällande återkommande och stark matlukt i trapphuset. Lukten är så pass kraftig att det upplevs som om matlagning sker direkt i trapphuset och den sprider sig även in i min lägenhet, bland annat till hall och sovrum. Detta väcker oro kring ventilationens funktion i fastigheten, då lukter inte bör spridas på detta sätt mellan		Pratat med hg

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
			gemensamma utrymmen och bostäder. Jag undrar därför hur ventilationen fungerar i övriga lägenheter och i trapphuset. Ingen granne lagar mat med öppen ytterdörr men man skulle kunna tro det då det luktar rejält. Mot bakgrund av detta vill jag be att ventilationen i fastigheten, inklusive trapphuset, ses över skyndsamt. Tack på förhand för återkoppling kring hur ni går vidare i ärendet.		
20260407	839916	Belysning fungerar inte	Fredag den 3 april kl. 13.00 Plats: Kilsgatan 3 Beskrivning: Lukt förekommer i trappuppgången samt i angränsande korridor på Kilsgatan 3. Lukten är tydlig, påtaglig och avviker från vad som kan anses vara normal inomhusmiljö i gemensamma		Se enhets notering avslutar ao
20260407	839918	Belysning fungerar inte	Lukt i uppgång samt korridor Kilsgatan 3. Matlukt och avvikande byggnadslukt som även tränger in i lägenheten. Lukt förekommer även i korridor som sammanbinder Kilsgatan 1?11. Misstänkt spridning via ventilation. händer ofta varför??		Dubblett hänvisar till ao:839916
20260407	839920	Belysning fungerar inte	Kraftig matlukt i uppgång Kilsgatan 3 söndag kl. 18.00. Usch Det luktar som att någon lagar mat i		

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
			samma lukt i lägenheten. Lukt sprids även i korridoren som binder Kilsgatan 1?11.		
20260423	846050	Belysningsarmatur trasig	rätt alternativ finns ej. Det går inte att vara här utan att bli sjuk. Vädrat 11/3?3/4 (23 dygn) & 19/4?23/4 (4 dygn). Köket städat 3 ggr. Det luktar, luften blir tung direkt när vädring upphör & ger huvudvärk. Inte målning eller ålder ? vad är orsaken?		Hg ringde och avbokade då hon var tvungen att åka till jobbet . Bad även hg för tredje gången sedan januari att lägga nyckel i tub så vi kan avsluta dom jobben vi ska utföra.
20260511	852469	Belysningsarmatur trasig	rätt alternativ finns ej. Det går inte att vara här utan att bli sjuk. Vädrat 11/3 3/4 (23 dygn) & 19/4 23/4 (4 dygn). Köket städat 3 ggr. Det luktar, luften blir tung direkt när vädring upphör & ger huvudvärk. Inte målning eller ålder. vad är orsaken?		Pratat med hg på plats
20260519	854763		Sätt dit en ventil		Borrat hål i dörren till klk h monterat vit galler
20260525	857001	Dålig lukt	Var i lägenheten 25/5 ca kl. 18.00 och reagerade åter på tung luft, avvikande lukt & påverkan vid normal vistelse trots tidigare åtgärder. Lägenheten fungerar fortfarande inte under normala bruksförhållanden utan kontinuerlig vädring. Problemet kvarstår.		Bomkörning
20260525	857004	Belysning trasig	Avvikande lukt kvarstår i korridor och gemensamma utrymmen vid lgh		Har gått i hela trapphuset och inte känt någon

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
			1202. Problematiken upplevs återkommande över tid och kvarstod även 25/5 2026. Någon verifierad teknisk förklaring eller åtgärd har fortfarande inte redovisats. Problemet kvarstår.		konstig lukt
20260614	864574	Dålig lukt	Den 12 juni 2026 uppstod åter huvudvärk, andningsbesvär & försämrad koncentrationsförmåga vid vistelse i lgh 1202. Jag behövde lämna lägenheten för frisk luft. varför? vad beror det på? Besvären kvarstår trots tidigare åtgärder & ca 27		Pratat med hg?
20260624	867756	Dålig lukt	Hälsobesvär kvarstår vid normal vistelse i lägenheten. Huvudvärk, andningsbesvär, hjärntrötthet och försämrad koncentrationsförmåga uppstår fortfarande trots tidigare åtgärder. Grundorsaken har inte klarlagts eller förklarats.		
20260702	870651	Dålig lukt	Hälsobesvär kvarstår vid normal vistelse i lägenheten. Huvudvärk, andningsbesvär, hjärntrötthet och försämrad koncentrationsförmåga uppstår fortfarande trots tidigare åtgärder. Grundorsaken har inte klarlagts eller förklarats.		Talat med hg, som upplever gång på gång att det någon lukt som är konstant/ själv upplever jag inget av någon lukt. Talat med förvaltare kring det hela. Som känner till ärendet sen tidigare/ Marco
20260713	874860	Dålig lukt	DÅLIG LUFT. Jag och ytterligare en person fick hälsobesvär vid vistelse i		

Arbetsorder

Datum	Order nr.	Feltext	Beskrivning	Kommentar	Fritext
			lägenheten den 10 juli. Husvärden Marko var på plats och frågade hur vi mårde. Problemet kvarstår och orsaken är fortfarande inte utredd. Varför mår man dåligt här?		
20260817	885806	Dålig lukt	igår vistades jag i lägenheten, återigen huvudvärk, andningsbesvär, hjärntrötthet och försämrad koncentrationsförmåga. För att kunna vistas i lägenheten behövde jag stå vid öppet fönster/öppen balkongdörr för att få in frisk luft. VARFÖR är det så här?		
20260908	895229		Vill beställa en inomhusmiljöutredning av bostaden. Detta är utöver vårt avtal. Kontakta beställare innan kontakt med hyresgäst.		
			Beställare: Leonard 070 737 23 12		

Historisk Adress

Avtal

Avtalsnr	Rolltyp	Roll	Fomdatum/ Tomdatum:	Fastighet/ Byggnad	Objnr/Objt yp	Adress	Avtal Fomdat / Uppsägn Dat.	Uppsägn.orsak	Avhysdat KFM Presk. dat.	Notering
----------	---------	------	------------------------	-----------------------	------------------	--------	-----------------------------	---------------	--------------------------	----------

Avtal

Avtalsnr	Rolltyp	Roll Fomdatum/ Tomdatum:	Fastighet/ Byggnad	Objnr/Objt yp	Adress	Avtal Fomdat / Uppsägn Tomdat	Dat. Uppsägn.orsak	Avhysdat KFM Presk. dat.	Notering
2101457	HG1	20251001 TV	6002 1	60020562 3 rum och kök	Kilsgatan 3	20251001 TV			

Bokö

Bokötyp	Ködatum	Avhört	Nuv. boende/ Hyresvärd	Medsökande	Spärr tom / Spärrtext	Antal Nej Svar	Vuxna antal ålder	Barn antal ålder	Status	Inkomst	Arbetsgiv.	Egenskap
BOSTAD 20250812	20251001	20260817	Hyresrätt			0			Ej kontrollerad			

Fritext

Medsökande i Bokö

Bokötyp	Ködatum	Avhört	Nuvarande boende/ Hyresvärd:	Spärr tom / Spärrtext	Antal Nej Svar	Vuxna antal ålder	Barn antal ålder	Status	Inkomst	Arbetsgiv.	Egenskap	Fritext
---------	---------	--------	---------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------	---------	------------	----------	---------

Händelse/dokument Kund

Söknamn	Datum	Fritext
60020562	2025-08-11 15:53	LÄGENHET Diarienummer: 202512517 Hyresgästförslagsid: 419544 Publiceringstyp: BFIN Förmedlingskö: Internkön Lägenhetsnummer: 202512517 Stadsdel: Farsta

Händelse/dokument Kund

Söknamn	Datum	Fritext
		Gata: Kilsgatan Antal rum: 3 Inflyttningsdatum: 2025-10-01 FÖRSLAG PÅ HYRESGÄST Köande Namn: Erica Aylin Güler Gatuadress: Ekebergabacken 91 lgh 1103 Postadress: 12363 Farsta Personnummer: 198309150046 Telefonnummer: 0723059522 E-post: Ericaguler@hotmail.com Köandens hyresvärd: stockholmshem Telefon: 0873720000 Köandens arbetsgivare: Zocalo Yrke: Digital marknadsföring Tillsvidare. Fastanställd Inkomst: 630000 Hushållsstorlek: 2 Därav barn: 1 Personnummer barn: 2010, Handläggare: Linda Engström
Underlag kontraktserbjudande	2025-08-12 13:06	Avser objekt 60020562, 3 rum och kök, Kilsgatan 3
Borttagen ur kön	2025-08-12 13:51	Köplats borttagen pga inflyttning. Kötyp Bostadsförmedlingen. Ködatum innan inflyttning: 20191119, kundnr:8309150046, objektnr: 60020562.

Händelse/dokument Avtal

Söknamn	Datum	Fritext
Klarmarkerad till BF	2025-08-12 13:51	Klarmarkerad till BF Objekt: 60020562 Avtal: 21014578

Intresseanmälningar

Datum	Objektnr	Adress	Ordning
20250811	60020562	Kilsgatan 3	1

Erbjudanden

Erb id	Objektnr	Adress	Slutdatum	Sluttid	Svardatum	Svartid	Kötyp	Nej orsak	Fritext
18650	60020562	Kilsgatan 3	20250812	1200			BF		

Ekonomisk fritext

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20250903	135029	0	Ny namnremsa för kund Erica Aylin	Pågår
20251002	135029	0	Ny namnremsa för kund Erica Aylin	Avslutad
20250819	135679	0	tillval	5.Du installerar disk och tvättmaskin med hjälp av en fackman. Det är vissa saker som du behöver tänka lite extra på och för det har jag bifogat länkar till vår hemsida där du kan läsa mer Förberedelse tvättmaskin Förberedelse diskmaskin
20250819	135680	0	fråga	4.Eftersom att det är andra hyresgäster som bor i lägenheten så kan inte arbetet ske förrän efter att du flyttar in. Det beror även på om något behöver reklameras eller ersättas, för tryggheten av alla parter.
20250819	135681	0	fråga	3 Nu kan jag inte se vad din lägenhet har på väggarna, men om det är tapetserat och du skulle vilja få det målat så betalar du mellanskillnaden till entreprenören som utför arbetet. Samma gäller om det är målat och du skulle vilja få det tapetserat. I annat fall ingår det i din underhållsbeställning. Gällande fondvägg och en tvåfärgad vägg kan man generellt Generellt kan säga att vi tillåter hyresgästen att själva måla/tapetsera eller byta golv. Det finns dock några viktiga saker att tänka på: •Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört •Det kan komma att behöva återställas vid utflytt. Besiktningsvärden bedömer om något måste återställas.
20250819	135682	0	tillval	2.Alla våra tillval kan du se på vår hemsida Tillval till din lägenhet

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20250819	135683	0	ommålning	1.Nu vet jag inte om du utgår besiktningsprotokollet eller muntlig information så du får gärna återkomma om jag missar vad du är ute efter – men om du ska beställa underhåll så gör du det per rum. Så en beställning för köket, en annan för vardagsrum osv. Besvarade det din fråga?
20250820	135699	0	HLU för nyinflyttade	Gällande fråga 4 så skrev du ”Hur fungerar det praktiskt om jag vill få målningen utförd innan inflytt (vecka 40), så att jag kan möblera direkt?” så därför besvarade jag frågan på sättet jag gjorde. Nu när du förtydligar din fråga så förstår jag bättre vad du vill ha svar på. Jag har kopplat in HLU avdelningen som återkopplar till dig med hur tidsplanen se ut vid underhållsbeställningar för nyinflyttade. Du har rätt i att jag kan se i vårt fastighetssystem vilka rum som är aktuella för underhåll. Du ska dock ha fått ditt besiktningsprotokoll efter signering av hyresavtal och det var därför jag inte fick med det i mitt svar. Jag har bifogat besiktningsprotokollet så att du kan se vilka rum som du kan beställa underhåll i. I hyran ingår färg från vårt standardsortiment som du hittar på vår webb eller på våra besökskontor. Det går också bra att välja andra tapeter och färger, men då kan det tillkomma kostnader. Se standardsortimentet och läs mer om vad som gäller för färg på Ny färg
20250924	138949	0	info protokoll & underhållskostnad	info
20250925	139083	21014578	Klädkammare	Jag undrade om klädkammaren får jag ta bort allt installerade - garderoben och hyllor- vad nu som finns där inne. tar ni bort det om önskemålet finns? eller är det jag själv? i syfte att kunna maximera ytan för bästa utnyttjade garderob och förvaring.
20250925	139083	21014578	Klädkammare	Ks ser inte att det finns en garderob i klädkammaren på ritningen och undrar vad som gäller? Handläggare att acceptera:FARCHU
20250925	139083	21014578	Klädkammare	Tillagt dokument i händelse nyckel: 139083 Rubrik: mail
20250929	139083	21014578	Klädkammare	Handläggare att acceptera:AH61224
20250929	139083	21014578	Klädkammare	Ärendet accepterades av:AH61224 från:AI02732
20250930	139083	21014578	Klädkammare	Pratat med hyresgäst och förklarat vad som gäller. Har gett tillåtelse att göra de förändringar som önskas, däremot informerat att vi avflyttning måste hyresgäst återställa borttagen inredning.

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20250930	139083	21014578	Klädkammare	Pågår -> Avslutad
20251001	139660	0	hund	Informerat att hg inte får ta med sig sin hund hela vägen in till receptionsdisken, utan att hon behöver knyta fast honom utanför
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Hg inkommer med ett mejl om anmärkningar till besiktningsprotokollet, önskar återkoppling på det. Se bifogat mejl
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Handläggare att acceptera:AH22333
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Ärendet accepterades av:AH22333 från:AI00025
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Tillagt dokument i händelse nyckel: 140232 Rubrik: Mejl från hg
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Tillagt dokument i händelse nyckel: 140232 Rubrik: Mejl från hg
20251007	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Tillagt dokument i händelse nyckel: 140232 Rubrik: Mejl från hg 2
20251008	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Tillagt länk i händelse nyckel: 140232 Rubrik: Mejl från hg
20251008	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	HG mejlat, se under händelse/dokument
20251008	140232	21014578	Åtgärder samt anmärkningar	Pågår -> Avslutad

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20251009	140485	21014578	ombesiktning	kolla bifogad mail
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Tillagt dokument i händelse nyckel: 140485 Rubrik: mail
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Tillagt dokument i händelse nyckel: 140485 Rubrik: mail 2/2
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Handläggare att acceptera:BITRSODER
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Besiktning som du har utfört.
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Handläggare att acceptera:AH22333
20251009	140485	21014578	ombesiktning	Ärendet accepterades av:AH22333 från:AI02732
20251009	140485	21014578	ombesiktning	ombesiktning bokad med hg för att kolla vad hg syftar på
20251010	140485	21014578	ombesiktning	Beställt fullständigt HLU för sovrum 1 samt reklamation på sovrum 2, finns ao på detta. även beställt skadebesiktning till ocab för köket.
20251010	140485	21014578	ombesiktning	hg mejlat, se under händelse/dokument Pågår -> Avslutad

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20251010	140579	0	info gällande besiktning	info
20251013	140668	21014578	HLU	Målaren behöver godkännade av oss att måla hela sovrum 2. Ring hg är du snäll, de säger även Gaby har godkänt detta. Tel: övrigt
20251015	140668	21014578	HLU	Ärendet accepterades av:HLU från:AH27777
20251015	140668	21014578	HLU	Pågår -> Avslutad
20251016	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	kolla bifogad mail
20251016	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Tillagt dokument i händelse nyckel: 141111 Rubrik: mail
20251016	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Handläggare att acceptera:BITRSODER
20251016	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Handläggare att acceptera:AH22333
20251017	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Ärendet accepterades av:AH22333 från:AI02732
20251017	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	HG mejlat samt samtalat per telefon.
20251017	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Pågår -> Avslutad

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20251021	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Tillagt dokument i händelse nyckel: 141111 Rubrik: bifogat mail Kunden önskar återkoppling gällande ett förtydligande av OCABs analys
20251021	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Registrerad
20251021	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Mails in igen , påminner om sitt ärende.
20251111	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Pågår
20251111	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Ingen mögel påträffades, endast missfärgning vilket är vanligt. Hyresgäst är meddelad då platsbesök gjordes. ingen mer åtgärd.
20251111	141111	21014578	Åtgärdsplan mögel	Pågår -> Avslutad
20251022	141646	21014578	Sovrum ett	Vänligen se den bifogade mejlet
20251022	141646	21014578	Sovrum ett	Tillagt dokument i händelse nyckel: 141646 Rubrik: Mejl
20251024	141646	21014578	Sovrum ett	Handläggare att acceptera:AH61224
20251027	141646	21014578	Sovrum ett	Ärendet accepterades av:AH61224 från:AI35491
20251029	141646	21014578	Sovrum ett	Handläggare att acceptera:AH22333

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20251106	141646	21014578	Sovrum ett	Ärendet accepterades av:AH22333 från:AH61224
20251106	141646	21014578	Sovrum ett	Ny hg ska ej debiteras för underhållet på målning och tapet, den tidigare hg är redan debiterad sen tidigare. Ber er därför kreditera fakturan som avser för underhållet samt bekräfta detta för hg.
20251106	141646	21014578	Sovrum ett	Handläggare att acceptera:HLU
20251110	141646	21014578	Sovrum ett	Ärendet accepterades av:HLU från:AH22333
20251110	141646	21014578	Sovrum ett	Pågår -> Avslutad
20251027	142046	21014578	ventilation	Bifogat mail Nås på tel.övrigt
20251027	142046	21014578	ventilation	Tillagt dokument i händelse nyckel: 142046 Rubrik: Mail
20251027	142046	21014578	ventilation	Handläggare att acceptera:AH61224
20251027	142046	21014578	ventilation	Sökt HG 27/10 kl. 16:41 ej svar.
20251029	142046	21014578	ventilation	Mejlat hyresgäst via outlook och svarat hyresgästen i detta ärende. Har informerat att arbetsorder har skapats och skickats till drifttekniker för kontroll av ventilationen i bostaden samt rengöring av kanel/frånluftsdon. Inväntar återkoppling från tekniker.
20251029	142046	21014578	ventilation	Ärendet accepterades av:AH61224 från:AH08175

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20251030	142046	21014578	ventilation	Handläggare att acceptera:AG68729
20251031	142046	21014578	ventilation	Ärendet accepterades av:AG68729 från:AH61224
20251031	142046	21014578	ventilation	Pågår -> Avslutad
20251114	143856	21014578	golv kök nästa generation	lägg på nästa generation när golv är utfört
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	Golv i kök 50:- ska läggas på nästa generation.
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	Handläggare att acceptera:HYRESADM
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	Ärendet accepterades av:HYRESADM från:AG49810
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	Lagt in reducering motsvarande tillvalet från 202502 till nästa generation /Marcus
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	OK /Emelie
20251208	143856	21014578	golv kök nästa generation	Pågår -> Avslutad
20260119	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	kolla bifogad mejl.

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20260119	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	Tillagt dokument i händelse nyckel: 150394 Rubrik: mejl
20260119	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	Handläggare att acceptera:BITRSODER
20260119	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	Handläggare att acceptera:AG68729
20260119	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	Ärendet accepterades av:AG68729 från:AI02732
20260326	150394	21014578	Klagomål skicket av lägenhet vid inflytt	Pågår -> Avslutad
20260525	162965	21014578	ventilation	Läs bifogad mejl från hg gällande ej åtgärdade felanmälan. Det gäller felanmälan 839920+846050.
20260525	162965	21014578	ventilation	Tillagt dokument i händelse nyckel: 162965 Rubrik: mejl
20260525	162965	21014578	ventilation	Handläggare att acceptera:AG68729
20260525	162965	21014578	ventilation	Ärendet accepterades av:AG68729 från:AH30330
20260526	162965	21014578	ventilation	Vi har fått in ett till mejl gällande AO: 846050 & 839920. Bifogar även detta mejl i ärendet.
20260526	162965	21014578	ventilation	Tillagt dokument i händelse nyckel: 162965 Rubrik: Mejl 2

Kundvård / Ärende

Datum	ID	Avtalnr	Rubrik	Text
20260709	162965	21014578	ventilation	HG mejlar in och påminner om att hon inte fått svar. bifogar mejlet.
20260709	162965	21014578	ventilation	Tillagt dokument i händelse nyckel: 162965 Rubrik: mejl 3
20260710	162965	21014578	ventilation	Miljö och hälsa har avslagit hennes ärende. Hon har överklagat. Miljö och hälsa får bestämma fortsättningen./Jennifer
20260714	162965	21014578	ventilation	Pågår -> Avslutad
20260716	162965	21014578	ventilation	Hg meddelar att ett vittnesmål har skickats in och vill att detta noteras. Hen önskar även bli uppdaterad framöver och informerar att ärendet nu är ett domstolsärende.
20260806	169920	0	Ventilation	Mail med ämnet Ämne: Begäran om återkoppling och konkret utredningsplan, Kilsgatan 3, lägenhet 1202 som skickades 5/8 har VB till Jennifer Ehlin och Leonard Thörnfeldt direkt.
20260817	170869	0	återkoppling saknas	mejlat igen och påminner om ärendet. skickar direkt till Jennifer Ehlin & Leonard Thörnfeldt