

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

İSTATİSTİKLER

GİRİŞ YAP

KULLANICI ADI:

ŞİFRE:

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA



ŞİKAYETLER

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

SON GİRİLEN ŞİKAYETLER

[F0234](#): Ortam çok sıcak - Behlül Kula
[F0233](#): Ortam çok sıcak - Gürşans Güven
[F0232](#): Lambalardan ses geliyor - Behlül Kula
[F0231](#): Güneş ışığı ekranıma yansıma yapıyor - Esin Ergen
[F0230](#): Ortam çok soğuk - Neziha Yılmaz
[F0229](#): Sandalyem konforlu değil - Deniz Artan
[F0228](#): Ortam çok sıcak - Gürşans Güven

[Tüm şikayetleri göster..](#)GÜNLERE GÖRE ŞİKAYETLERTÜRLERİNE GÖRE ŞİKAYETLER

İSTATİSTİKLER

[F0234](#): Ortam çok sıcak - Behlül Kula
[F0233](#): Ortam çok sıcak - Gürşans Güven
[F0232](#): Lambalardan ses geliyor - Behlül Kula
[F0231](#): Güneş ışığı ekranıma yansıma yapıyor - Esin Ergen
[F0230](#): Ortam çok soğuk - Neziha Yılmaz
[F0229](#): Sandalyem konforlu değil - Deniz Artan

SADECE BEKLEYENLERİ GÖSTER

ŞİKAYET: FO234

Şikayet: Ortam çok sıcak

Kişi: Behlül Kula

Konum: Otomatik alındı

Kaynak: *Eleman:* [Menfez-2](#)

Mekan :

Zaman: 25.10.2017 / 14:22


Müdahale: 26.10.2017 / 09:00

Ek Bilgi: "Özellikle 13:00'dan sonra çok sıcak oluyor."

Durumu: Onaylandı

DÜZENLE

FİLTRE EKLE

KONUM

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

BEKLEYENLERİ
GÖSTERFİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

ŞİKAYET LİSTESİ

[F0233](#): Ortam çok sıcak - Gürşans Güven
[F0232](#): Lambalardan ses geliyor - Behlül Kula
[F0231](#): Güneş ışığı ekranıma yansıma yapıyor - Esin Ergen
[F0228](#): Ortam çok sıcak - Gürşans Güven

ŞİKAYET: F0232**Şikayet:** Lambalardan ses geliyor**Kişi:** Behlül Kula**Konum:** [Otomatik alındı](#)**Kaynak:** **Eleman:** [Lamba-6](#)**Mekan:****Zaman:** 24.10.2017 / 11:09**Müdahale:** 27.10.2017 / 18:00**Ek Bilgi:****Durumu:** [Bekleyen](#)

DÜZENLE

DURUMU

- ☐ Onaylanmış
☒ Bekleyen
☐ Reddedilen
☐ Sonlandırılmış

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

ŞİKAYETİ DÜZENLE: FD234

Şikayet: Ortam çok sıcak

Kişi: Behlül Kula

Konum: Otomatik alındı

Kaynak: Eleman: [Menfez-2](#)

Mekan:


Zaman: 25.10.2017 / 14:22

Müdahale: 26.10.2017 / 09:00


Ek Bilgi: Özellikle 13:00'dan sonra çok sıcak oluyor.

Durumu: [Onaylandı](#)

Zemin



Tavan



TAMAMLANDI

İPTAL ET

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

SORGU EKLE

Boyut

Kriter

İndikatör

Aktör

Kullanıcı/Geri Bildirim Konumu

Bina Eleman Türü

Geri Bildirim Yapılan Eleman

Kaynak Konumu

Zaman Bilgisi

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

SORGU EKLE

Boyut

Termal Konfor

İç Ortam Hava Kalitesi

İşitsel/Akustik Konfor

Görsel Konfor

Bina Tasarımı

Bina Hizmetleri

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

SORGU EKLE

Boyut

Termal Konfor

İç Ortam Hava Kalitesi
İşitsel/Akustik Konfor
Görsel Konfor
Bina Tasarımı
Bina Hizmetleri

Kriter

Ortam Sıcaklığı

İşınal Sıcaklık
Bağıl Nem
Sıcaklık Değişimleri
Hava Akışı

SORGU EKLE

TAMAMLA

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

SORGU EKLE

Boyut

Termal Konfor

Kriter

Ortam Sıcaklığı

İndikatör

Çok kuru

Çok nemli

İç Ortam Hava Kalitesi
İsitsel/Akustik Konfor
Görsel Konfor
Bina Tasarımı
Bina Hizmetleri

Işınal Sıcaklık
Bağıl Nem
Sıcaklık Değişimleri
Hava Akışı

SORGU EKLE

TAMAMLA

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

SORGU EKLE

Boyut	Kriter	İndikatör
Termal Konfor İç Ortam Hava Kalitesi İsitsel/Akustik Konfor Görsel Konfor Bina Tasarımı Bina Hizmetleri	Bağıl Nem Ortam Sıcaklığı Isınal Sıcaklık Sıcaklık Değişimleri Hava Akışı	Çok kuru Çok nemli

SORGU EKLE

TAMAMLA

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

SORGU EKLE

Boyut

Kriter

İndikatör

Aktör

Kullanıcı/Geri Bildirim Konumu

Bina Eleman Türü

Geri Bildirim Yapılan Eleman

Kaynak Konumu

Zaman Bilgisi

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

SORGU EKLE

Kullanıcı/Geri Bildirim Konumu

Bina

Kat

Mahal

Konum

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

SORGU EKLE

Kullanıcı/Geri Bildirim Konumu

Bina
Kat
Mahal

Konum

Yakınlaştırmış Konum:

x: 37498237

y: 38492346

Z: 3.00

[Yakınlaştırmış konum ve yakındaki belirli bir çap uzunluğu]

SORGU EKLE

TAMAMLA

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

DÜĞÜM EKLE

Boyut

Kriter

İndikatör

Aktör

Kullanıcı/Geri Bildirim Konumu

Bina Eleman Türü

Geri Bildirim Yapılan Eleman

Kaynak Konumu

Zaman Bilgisi

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

DÜĞÜM EKLE

Zaman Bilgisi

Yıl

Ay

Gün

Saat

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

ÇIKIŞ YAP

DÜĞÜM EKLE

Zaman Bilgisi

Yıl

Ay

Gün

Saat

Mart 2018

^ v

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

DÜĞÜM EKLE

Zaman Bilgisi

Yıl

Ay

Gün

Saat

Mart 2018

Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

DÜĞÜM EKLE

TAMAMLA

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

FİLTRE
EKLE

İSTATİSTİKLER

FİLTRELEME SONUCU

GÜN	SAAT	Geri Bildirim Adedi
13.03.2018	08:00-09:00	1
13.03.2018	09:01-10:00	2
13.03.2018	10:01-11:00	3
13.03.2018	11:01-12:00	4
13.03.2018	12:01-13:00	5
13.03.2018	13:01-14:00	6
13.03.2018	14:01-15:00	7
13.03.2018	15:01-16:00	8
13.03.2018	16:01-17:00	9
13.03.2018	17:01-18:00	10
13.03.2018	18:01-19:00	11
13.03.2018	19:01-20:00	12

EXCEL ÇIKTISI AL

ÇIKIŞ YAP

ANASAYFA

ŞİKAYETLER

İSTATİSTİKLER


ÇIKIŞ YAP

GÜNLERE GÖRE ŞİKAYETLER

Başlangıç Tarihi: 30.06.2018

Bitiş Tarihi: 03.07.2018

Şikayet Durumu: ☒ Onaylanmış
☐ Bekleyen
☐ Reddedilen
☒ Sonlandırılmış




PDF ÇIKTISI AL

TÜRLERİNE GÖRE ŞİKAYETLER

Başlangıç Tarihi: 30.06.2018

Bitiş Tarihi: 03.07.2018

Şikayet Durumu: ☒ Termal Konfor
☒ Akustik Konfor
☐ Bina Hizmetleri
☒ Görsel Konfor



PDF ÇIKTISI AL