

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 138,498
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 75
Sitio:	YANTZAZA.			Fecha:	viernes, 27 de septiembre del 2024
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	LIN2	Número/Código de vehículo:	2-112	
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL	LIN1	Placa:	LEA-1571	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:			Chofer:		
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Arreglo de daños reportados por el Centro de Control Loja por WhatsApp (No programado)					
FECHA DE INICIO:		viernes, 27 de septiembre del 2024		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	3 Horas
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp	
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Saída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con la ética y reglamentos de la EERSSA.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL	
FECHA:	viernes, 27 de septiembre del 2024	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: viernes, 27 de septiembre del 2024			No: 138,498	
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571		Rentado: NO	Chofer:	
KILOMETRAJE:		Inicial: 155,250	Final: 155,251		Recorridos: 1		
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se alista el vehículo, se labora con el compañero de turno para la atención de daños informados por el Centro de Control para este día.			PREVENTIVO	2024-09-27 21:21:00	2024-09-27 21:25:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la agencia (Yantzaza) a el Barrio San Francisco . Informan clientes sin servicio eléctrico.			TRANSPORTE	2024-09-27 21:25:00	2024-09-27 21:30:00
3	NO PROG	San Francisco se reconecta el breaker de el trasformador numero 6311 de 50Kva en lqa estructura 274252 por sobre carga queda normal el servicio.			CORRECTIVO	2024-09-27 21:30:00	2024-09-27 21:35:00
4	TRANSP	Se retorna a la Agencia.			TRANSPORTE	2024-09-27 21:35:00	2024-09-27 21:38:00
5							
6							
7		SE LABORA: AO y GT de 21:21 a 21:38					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		27/09/2024 23:59:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				