

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 138,775	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza, El Pincho.			Fecha:	martes, 01 de octubre del 2024	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112	
	JARAMILLO PINTA JORGE JOVANNY		LN11	Placa:	LEA-1571	
				Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				Rentado:	NO	
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA	
				Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Arreglo de daños reportados por el CC.						
FECHA DE INICIO:		martes, 01 de octubre del 2024		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp		
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Saída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
					Firma:	
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL	
FECHA:	martes, 01 de octubre del 2024		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: martes, 01 de octubre del 2024				No: 138,775		
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 155,628		Final: 155,636		Recorridos: 8				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a El Pincho.						TRANSPORTE	2024-10-01 06:00:00	2024-10-01 06:35:00
2	NO PROG	El Pincho. Est 30863, derivación a Nunguy, San Luis del Vergel. Se recorre y revisa la derivación hasta San Lus. No se encuentra novedad.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-10-01 06:35:00	2024-10-01 07:30:00
3		Est 30863, se repone 1 tiraf de 25 A-K (07:15). Se verifica que todo quede normalizado.								
4	TRANSP	Nos trasladamos de El pincho a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2024-10-01 07:30:00	2024-10-01 08:00:00
5		SE LABORA: AA, JJ de 06:00 a 08:00								
6										
7							Yantzaza III			
8	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL La Delicia Alto. Est 70422. trafo 18698 de 37.5 KVA. Se revisa la RBT. Se recsetea y reconecta el trafo, sin novedad (20:55).				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2024-10-01 20:30:00	2024-10-01 21:00:00
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a el barrio san Francisco.						TRANSPORTE	2024-10-01 20:05:00	2024-10-01 20:15:00
10	NO PROG	San Francisco. Est 274252, se encuentra el breaker del trafo 26311 de 50 KVA bloqueado. Se recorre y revisa la RBT. Se encuentra normal. Se resetea el breaker del trafo y normaliza el servicio (20:30)				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2024-10-01 20:15:00	2024-10-01 20:30:00
11	NO PROG	La Delicia Alto. Est 70422, trafo 18698 de 37.5 KVA, se revisa la RBT. Se reconecta el transformador y normaliza el servicio (20:55).				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2024-10-01 20:30:00	2024-10-01 21:00:00
12	TRANSP	Nos trasladamos del La Delicia Alto a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2024-10-01 21:00:00	2024-10-01 21:10:00
13		SE LABORA: AA, JJ de 20:05 a 21:10								
14		MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusible 25 A-K								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		01/10/2024 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						