

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	141,500	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 246
Sitio:	Zamora, Cumaratzá.				Fecha:	sábado, 16 de noviembre del 2024	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-110		
	JADAN REQUELME MARCO VINICIO		LN11	Placa:	LEA-1573		
	SAMANIEGO INIGUEZ MAURO CRISTOBAL		LN11	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LI3E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:				Chofer:	SAMANIEGO INIGUEZ MAURO CRISTOBAL		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
TEMPERATURAS - EN CALIENTE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Estar atentos al llamado de Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:		sábado, 16 de noviembre del 2024		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
SEGURIDAD-MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar los epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Área libre de Material Combustible		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			J. Sistemas contra incendios disponible (Extintores)		BUENO		
			K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			N. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el código de ética de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL		
FECHA:	sábado, 16 de noviembre del 2024		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: sábado, 16 de noviembre del 2024			No: 141,500	
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: SAMANIEGO INIGUEZ MAURO CRISTOBAL	
KILOMETRAJE:		Inicial: 58,547	Final: 58,672		Recorridos: 125		
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		Reportes de centro de control.					
2	TRANSP	Traslado desde Zamora hacia Los Cedrales de la parroquia Cumbaratza.			TRANSPORTE	2024-11-16 07:00:00	2024-11-16 07:31:00
3	NO PROG	Los Cedrales de la parroquia Cumbaratza se revisa y se arregla línea arrancada en el tramo entre las est. 070279 y 070280 de la segunda fase de la red de B/T del transformador sicap Nro. 18222	ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2024-11-16 07:31:00	2024-11-16 12:20:00
4		De 5 KVA est. 070279. 11h45 se normaliza quedando con las mediciones normales. NOTA: para realizar este trabajo se realiza desbroce de vegetación abriendo trocha y poder despejar la línea.					
5	TRANSP	Nos trasladamos desde Los Cedrales de la parroquia Cumbaratza hacia Zamora.			TRANSPORTE	2024-11-16 12:20:00	2024-11-16 12:50:00
6	PROG	Zamora en la calle Avenida del Ejército y barrio La Península con normalidad se realiza Plan maniobras Nro.: 162-2024-GEOPE	ALI	Zamora II	PREVENTIVO	2024-11-16 12:50:00	2024-11-16 13:10:00
7		SE LABORA, LM, RY, MS, MJ, de 07:00 a 13:10					
8	PROG	Zamora en la calle Avenida del Ejército y barrio La Península con normalidad se continúa realizando Plan de maniobras Nro.: 162-2024-GEOPE	ALI	Zamora II	PREVENTIVO	2024-11-16 14:49:00	2024-11-16 15:33:00
9		SE LABORA, LM, MJ, de 14:49 a 15:33					
10	TRANSP	Traslado de Zamora hacia Cumbaratza.			TRANSPORTE	2024-11-16 20:13:00	2024-11-16 20:38:00
11	PROG	Cumbaratza est. 93604 se revisa y se encuentra bloqueado el breaker del transformador sicap No. 19400 de 37,5 KVA, se recorre revisando	ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2024-11-16 20:38:00	2024-11-16 21:48:00
12		Y al no encontrar otras novedades se hace una prueba de reconexión quedando el servicio con las mediciones normales. Causa: se desconoce .					
13		Traslado desde Cumbaratza hacia Zamora.				2024-11-16 21:48:00	2024-11-16 22:15:00
14		SE LABORA, LM, MJ, de 20:13 a 22:15					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		16/11/2024 23:55:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				