

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza (Agencia)		No	140,144	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN			NM: 69
Sitio:	Yantzaza, el Pangui ,Chanzas, Panguintza, Mutintza				Fecha:	jueves, 24 de octubre del 2024	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	CUADRADO LEON RAUL EFREN		ELAG	Número/Código de vehículo:	4-74		
Colaboradores:				Placa:	LEI-1520		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DIESEL CD O BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	CUADRADO LEON RAUL EFREN			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
trasladarse al Pangui a entregar material traído de Loja por el Ing. Jonny Marquez, luego a Chanzas a realizar inspección para Nuevo servicio, y a Panguintza a revisar posible fuga y Yantzaza a realizar inspección para N:S: y Mutintza							
FECHA DE INICIO:			jueves, 24 de octubre del 2024	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8 horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Mal manejo de herramientas manuales	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
PSICOSOCIALES	Reacciones sociales	Estrés		Buen trato a los clientes			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA, cumplir con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	CUADRADO LEON RAUL EFREN		VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO		PENA MALDONADO SILVANA MARIVEL		
FECHA:	jueves, 24 de octubre del 2024		ADMINISTRADOR DE AGENCIA		JEFE DE CLIENTES		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza (Agencia)			Fecha: jueves, 24 de octubre del 2024			No: 140,144			
VEHÍCULO:		Número: 4-74		Placa: LEI-1520		Rentado: NO		Chofer: CUADRADO LEON RAUL EFREN	
KILOMETRAJE:		Inicial: 192,930		Final: 193,091		Recorridos:		161	
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se coordina con el Administrador los trabajos a realizarse Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo.					PREDICTIVO	2024-10-23 08:00:00	2024-10-23 08:30:00
2	PROG	En la agencia se carga transformadores y se chequea radio trsmisor de carro por personal de loja					RUTINARIA	2024-10-24 08:30:00	2024-10-24 09:00:00
3	TRANSP	Traslado al Pangui					TRANSPORTE	2024-10-24 09:00:00	2024-10-24 09:45:00
4	PROG	En el Pangui se entrega material y luego se traslada a Chanzas					RUTINARIA	2024-10-24 09:45:00	2024-10-24 11:30:00
5	PROG	En Chanzas se realiza ionspección del Sr. Carmelo Zhunio					RUTINARIA	2024-10-24 11:30:00	2024-10-24 12:00:00
6	TRANSP	Traslado a yantzaza					TRANSPORTE	2024-10-24 12:00:00	2024-10-24 13:00:00
7	ALIMEN	Lunch en Yantzaza					ALIMENTACI	2024-10-24 13:00:00	2024-10-24 14:00:00
8	TRANSP	Traslado a Panguintza					TRANSPORTE	2024-10-24 14:00:00	2024-10-24 14:20:00
9	PROG	En Panguintza se revisa posible fuga del medidor 297917 se realiza mediciones de corrientes y e instalaciones internas					RUTINARIA	2024-10-24 14:20:00	2024-10-24 15:00:00
10	PROG	Traslado a san Jose						2024-10-24 15:00:00	2024-10-24 15:15:00
11	PROG	En Piedraliza se realiza dos inspecciones de la Sra., Polonia Tinitana					RUTINARIA	2024-10-24 15:15:00	2024-10-24 15:40:00
12	TRANSP	Traslado a Mutintza					TRANSPORTE	2024-10-24 15:40:00	2024-10-24 16:20:00
13	PROG	En Mutinza se realiza inspección del Sr. Eduardo Masache					RUTINARIA	2024-10-24 16:20:00	2024-10-24 16:40:00
14	TRANSP	Traslado a Yantzaza					TRANSPORTE	2024-10-24 16:40:00	2024-10-24 17:15:00
15									
16		Se Labora RCL 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:15							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		24/10/2024 17:15:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
CUADRADO LEON RAUL EFREN			VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO						