

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 145,254	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza-Los Encuentros			Fecha:	miércoles, 15 de enero del 2025	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	4-74	
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	Placa:	LEI-1520	
	ZHUNAU LA GUAMAN VICTOR ANIBAL		LIN2	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DIESEL CD O BLANCO		
				Rentado:	NO	
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA	
				Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Atención de daños reportados por CC (no programado) Recorrido e inspección de las estructuras y de sus componentes (tensores y otros) de AP Los Encuentros						
FECHA DE INICIO:		miércoles, 15 de enero del 2025		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección bacteriana				
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		MALO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES:						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL	
FECHA:	miércoles, 15 de enero del 2025		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: miércoles, 15 de enero del 2025				No: 145,254		
VEHÍCULO:		Número: 4-74		Placa: LEI-1520		Rentado: NO		Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 195,116		Final: 195,275		Recorridos:		159		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT						PREDICTIVO	2025-01-15 08:00:00	2025-01-15 08:40:00
2	TRANSP	Traslado desde Yantzaza hasta San Vicente Ferrer						TRANSPORTE	2025-01-15 08:40:00	2025-01-15 09:10:00
3	NO PROG	En San Vicente ferrer desde Est: 30309 se arregla acometida de medidor:218162 arrancada, por caída de rama sobre la misma				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-15 09:10:00	2025-01-15 10:20:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde San Vicente hasta San Luis informan sector sin energía						TRANSPORTE	2025-01-15 10:20:00	2025-01-15 11:00:00
5	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 08:30 En San Luis Est 161585, se rehabilita trafo # 13329de 5 KVA a las 14:00 Causa: líneas enredadas por vegetación,				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-15 11:00:00	2025-01-15 14:00:00
6		Se informa que se realiza franja de servidumbre por arboles y vegetación en RBV entre Est: 161566-161567								
7	TRANSP	Traslado desde San Luis hasta Los Encuentros						TRANSPORTE	2025-01-15 14:00:00	2025-01-15 14:20:00
8	ALIMEN	Lunch Los Encuentros						ALIMENTACI	2025-01-15 14:20:00	2025-01-15 15:20:00
9	TRANSP	Traslado desde Los Encuentros hasta Yantzaza en camino informan de incidencia en Nangui						TRANSPORTE	2025-01-15 15:20:00	2025-01-15 16:20:00
10	NO PROG	En Pincho Est 30863, se encuentra fusible quemado en derivación a Nongui, se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 20A-T se reestablece el servicio.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-15 16:20:00	2025-01-15 17:30:00
11		Se procede acorte de árbol sobre LMV entre Est: 32384 y 32385, luego se repone tirafusible en arranque de derivación								
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Nongui hasta San Juan Chicaña informan sector sin energía por linea arrancada						TRANSPORTE	2025-01-15 17:30:00	2025-01-15 18:00:00
13	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 17:30) En San Juan Est 29808, se rehabilita trafo # 24426de 15 KVA a las 18:35 Causa: ?RBV arrancada fase uno				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-15 18:00:00	2025-01-15 18:40:00
14	TRANSP	Retorno desde San Juan hasta Yantzaza agencia						TRANSPORTE	2025-01-15 18:40:00	2025-01-15 19:00:00
15										
16		SE LABORA: SB, GT, VZ, de 08:00 a 14:20 y de 15:20 a 19:00 AA: traslado hasta Gualaquiza a dejar vehiculo 4-62								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		15/01/2025 19:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						