

(AC-041)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA	RUT: 96.862.350-8
Dirección: Los Halcones N° 2106 - Lampa - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: JOSÉ LUIS PROTTO	Teléfono: ---

Validaciones - N° Muestra: 48640-1/2023.0 - Id: 509938

N° Muestra: 48640-1/2023.0 - Id: 509938 - Las Malvas S/N S2

Matriz:	Agua potable/bebida		
Término de muestreo:	06-02-2023 13:05	Fecha de Recepción:	06-02-2023 15:04
Tipo de muestra:	Puntual	Región:	Región Metropolitana de Santiago
Comuna:	Lampa	Lugar de muestreo:	Las Malvas S/N S2
Punto de muestreo:	Las Malvas S/N S2	Dirección de muestreo:	Las Malvas S/N S2
Instrumento ambiental:	Ph:141T- MCL33T	Muestreado por:	Christian Tafur Huertas

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Calcio	50,6 mg/L	0,2 mg/L	SM 3030 F, 3120 B	14-02-2023 15:14
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2007	06-02-2023 16:03
Conductividad	523 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	06-02-2023 17:00
Determinación de Bacterias heterótrofas	55,0 UFC/mL	1,00 UFC/mL	SM 9215 B	06-02-2023 15:20
Determinación de Coliformes totales	< 1,000 UFC/100 mL	1,000 UFC/100 mL	SM 9222 B	06-02-2023 15:30
Dureza total	188,1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	14-02-2023 15:16
Fluoruro	0,25 mg F/L	0,1 mg F/L	SM 4500 F, C	10-02-2023 11:04
Magnesio	15 mg/L	0,2 mg/L	SM 3030 F, 3120 B	14-02-2023 15:14
Olor	Inodoro	---	ME-25-2013	06-02-2023 15:45
pH	8,22 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2007	06-02-2023 17:00
Sabor	N.D.	---	ME-26-2013	06-02-2023 15:40
Temperatura	19,5 °C	---	SM 2550 B	06-02-2023 17:00
Turbiedad	< 0,5 UNT	0,5 UNT	ME-03-2007	06-02-2023 15:30

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.

SM: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23rd. Edition 2017.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal

Informe de Muestreo (AC-056)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA	RUT: 96.862.350-8
Dirección: Los Halcones N° 2106 - Lampa - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: JOSÉ LUIS PROTTO	Teléfono: ---

N° Muestra: 48640-1/2023.0 - Id: 509938 - Las Malvas S/N S2	
Matriz: Agua potable/bebida	
Olor: no	Sabor: no
Norma de muestreo: NCh 409/1 Of 2004	Proc. de muestreo: PMM-015 Rev.8
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Lampa	Lugar de muestreo: Las Malvas S/N S2
Punto de muestreo: Las Malvas S/N S2	Dirección de muestreo: Las Malvas S/N S2
Instrumento ambiental: Ph:141T- MCL33T	Muestreado por: Christian Tafur Huertas
Equipo(s) de muestreo: pH/T° 141T - MCL 33T	

Resultados de Mediciones	
Término de muestreo: 06-02-2023 13:05	

Datos del Muestreo	
--------------------	--

Análisis Acreditados	
----------------------	--

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Cloro residual en terreno	0,71 mg/L	SM 4500 Cl G	06-02-2023 14:55
pH en terreno	7,56 unidad de pH	PMM-001 Rev.12	06-02-2023 13:05
Temperatura en terreno	22,3 °C	PMM-001 Rev.12	06-02-2023 13:05