

(AC-041)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA	RUT: 96.862.350-8
Dirección: Los Halcones N° 2106 - Lampa - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: JOSÉ LUIS PROTTO	Teléfono: ---

Validaciones - N° Muestra: 48642-1/2023.0 - Id: 509939

N° Muestra: 48642-1/2023.0 - Id: 509939 - Matico 742 S7	
Matriz: Agua potable/bebida	
Término de muestreo: 06-02-2023 13:20	Fecha de Recepción: 06-02-2023 15:04
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Lampa	Lugar de muestreo: Matico 742 S7
Punto de muestreo: Matico 742	Dirección de muestreo: Matico 742 S7
Muestreado por: Christian Tafur Huertas	

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Calcio	54,5 mg/L	0,2 mg/L	SM 3030 F, 3120 B	14-02-2023 15:14
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2007	06-02-2023 16:03
Conductividad	523 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	06-02-2023 17:00
Determinación de Bacterias heterótrofas	< 1,0 UFC/mL	1,0 UFC/mL	SM 9215 B	06-02-2023 15:20
Determinación de Coliformes totales	< 1,000 UFC/100 mL	1,000 UFC/100 mL	SM 9222 B	06-02-2023 15:30
Dureza total	202,4 mg CaCO3/L	1 mg CaCO3/L	SM 2340 B	14-02-2023 15:16
Fluoruro	0,25 mg F/L	0,1 mg F/L	SM 4500 F, C	10-02-2023 11:04
Magnesio	16,1 mg/L	0,2 mg/L	SM 3030 F, 3120 B	14-02-2023 15:14
Olor	Inodoro	---	ME-25-2013	06-02-2023 15:45
pH	8,31 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2007	06-02-2023 17:00
Sabor	Insípido	---	ME-26-2013	06-02-2023 15:40
Temperatura	18,3 °C	--- °C	SM 2550 B	06-02-2023 17:00
Turbiedad	< 0,5 UNT	0,5 UNT	ME-03-2007	06-02-2023 15:30

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition 2017.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal

Informe de Muestreo (AC-056)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA	RUT: 96.862.350-8
Dirección: Los Halcones N° 2106 - Lampa - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: JOSÉ LUIS PROTTO	Teléfono: ---

N° Muestra: 48642-1/2023.0 - Id: 509939 - Matico 742 S7	
Matriz: Agua potable/bebida	
Olor: no	Sabor: no
Norma de muestreo: NCh 409/1 Of 2004	Proc. de muestreo: PMM-015 Rev.8
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Lampa	Lugar de muestreo: Matico 742 S7
Punto de muestreo: Matico 742	Dirección de muestreo: Matico 742 S7
Muestreado por: Christian Tafur Huertas	Equipo(s) de muestreo: Ph141T - MCL33T

Resultados de Mediciones	
Término de muestreo: 06-02-2023 13:20	

Datos del Muestreo	
--------------------	--

Análisis Acreditados	
----------------------	--

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Cloro residual en terreno	0,70 mg/L	SM 4500 Cl G	06-02-2023 14:55
pH en terreno	7,58 unidad de pH	PMM-001 Rev.12	06-02-2023 13:20
Temperatura en terreno	23,2 °C	PMM-001 Rev.12	06-02-2023 13:20