



# R2 Telecomunicações

## Relatório de Atividade Concluída

### Dados da Atividade

Título:	CTO com Lo
Descrição:	GP sem potencia
Usuário Responsável:	Francieudes
Supervisor:	Marcos
Data de Criação:	22/09/2025 15:52
Data de Conclusão:	22/09/2025 15:53
Status:	Concluida

### Descrição do Serviço Realizado

Teste tejdbdueheyd

### Localização do Serviço

Endereço:	Rua José Bonifacio, 1315 - Torre - Recife - Pernambuco
Latitude:	-8.039281
Longitude:	-34.908924
Google Maps:	<a href="https://www.google.com/maps?q=-8.0392809,-34.908924">https://www.google.com/maps?q=-8.0392809,-34.908924</a>

### Materiais Utilizados

Material	Quantidade Usada	Unidade
Cabo fig8	50	unidade


# Imagens da Conclusão

Total de imagens: 4

Imagem 1: d41f010a-81a7-48cb-ac05-d1c0cabbf9fa\_1000013908.jpg1abeff-c045-4331-8b6f-afb8e4f1da63\_1000013898.jpg



Imagem 3: d025bd77-83a8-451c-913b-61bbe2e24667\_1000013899.jpg669f0e00-a3c5-4f5e-9bd8-75ef9e13c019\_1000013915.jpg



## Informações das Imagens

Imagem 1: d41f010a-81a7-48cb-ac05-d1c0cabbf9fa\_1000013908.jpg

Imagem 2: ee1abeff-c045-4331-8b6f-afb8e4f1da63\_1000013898.jpg

Imagem 3: d025bd77-83a8-451c-913b-61bbe2e24667\_1000013899.jpg

Imagem 4: 669f0e00-a3c5-4f5e-9bd8-75ef9e13c019\_1000013915.jpg

**Nota:** As imagens acima estão incluídas no PDF. Para visualizar em tamanho maior, use um visualizador de PDF que suporte zoom ou extraia as imagens do documento.