

컨테이너 손상 검사 보고서

컨테이너 번호	BEAU1566387	검사 이벤트	EVT-20260713-063000-0007
촬영 시각	2026-07-13 06:30 UTC	게이트 / 카메라	GATE-01 / CAM-01

1. 증빙 이미지



포트폴리오 데모용 손상 이미지입니다. 실제 연동에서는 Edge YOLO 검출 박스가 반영된 JPEG를 저장하고 대시보드에서 좌표를 백분율로 변환합니다.

2. 분석 및 위험도

위험 점수	94 / HIGH	최종 판정	수리 필요
-------	------------------	-------	-------

손상 유형	위치	심각도	AI 분석 설명
hole	우측 측면 패널	HIGH	패널 중앙부의 관통 손상과 주변 금속 변형이 확인되었습니다.

위험 점수는 Foundation Model의 출력값이 아니라 analyzer Lambda의 규칙 기반 코드가 손상 유형, 심각도, 범위와 신뢰도를 조합해 계산한 결과입니다.

3. 최종 검수

검수자	dashboard
검수 의견	관통 손상 확인. 사용 중지 후 패널 수리 및 재검사를 권고합니다.
재사용 결정	REPAIR_NEEDED

본 문서는 포트폴리오 로컬 데모용 샘플입니다. 실제 운영 보고서는 검수 완료 후 report_generator Lambda가 생성해 S3 reports/ 경로에 저장합니다.