

엣지 VLM 해석 평가 (P4)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.76s	83%	75%	11%	4.98s	32.0	4562 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	100%	0
연기	화재	9	8	89%	89%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	6.8s	화재 현장에서의 카메라 캡처는 빛나는 불과 연기로 인해 매우 위험한 상황을 보여줍니다. 화재가 발생...
화재	위험	위험	✅	4.8s	캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 주변에는 주택과 차량이 보이며, 한쪽에서 불꽃이 떨어지는 모습이...
화재	위험	위험	✅	3.8s	화면에서 바닥에 떨어진 녹색 옷과 함께, 주방의 테이블 위에 놓인 여러 물건들이 불꽃을 띠고 있는 ...
화재	위험	위험	✅	3.8s	화재 현장에서 소방관들이 활동하고 있으며, 건물의 벽과 문 부분이 붉은 불꽃과 연기로 뒤덮여 있습니...
화재	위험	위험	✅	4.7s	화면에는 방 안에서 불이 치솟고 있으며, 여러 물건들이 연기와 함께 떨어지고 있습니다. 특히 책상과...
화재	위험	위험	✅	3.6s	화면에서 빠르게 불이 나는 장비가 보이며, 주변에는 연기와 함께 큰 폭발이 발생하고 있습니다. 이는...
화재	위험	위험	✅	9.0s	장면에서 두 명의 작업자와 함께 화재가 발생한 것으로 보이며, 화재는 빨간색 표시와 함께 "Fire...
화재	위험	위험	✅	6.4s	캡처된 영상은 2020년 10월 9일 16시 37분에 발생한 화재 장면을 보여줍니다. 방 안의 컴퓨...
낙상	위험	위험	✅	5.1s	화면에서 fork lift가 트럭과 충돌하여 떨어지는 모습이 보이며, 이는 작업 중 발생한 사고로 ...
낙상	위험	위험	✅	9.2s	화면에서 볼 수 있는 장면은 공장 내부의 저장 공간으로 보이며, 대형 트럭이 여러 개의 녹색 플라스...
낙상	위험	위험	✅	7.7s	이 영상은 재난 현장의 엣지 카메라로 캡처된 장면입니다. 첫 번째 장면에서 'Overload-For...
없음	위험	정상	❌	3.7s	장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 물건이 운반...
없음	위험	정상	❌	2.9s	장면은 대형 물류센터 내부이며, 여러 개의 바구니와 상자들이 정돈되어 있고, 작업 중인 기계와 인력...
없음	정상	정상	✅	4.4s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 차량들은 안정적으...
없음	정상	정상	✅	4.9s	이 이미지는 밤에 촬영된 주차장의 CCTV 영상입니다. 주차장에는 여러 대의 차량이 정지해 있으며,...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✓	3.4s	화면에는 건물과 주차장, 그리고 일부 녹색 지대가 보이며, 바닥은 습기 있는 상태입니다. 그러나 이...
없음	정상	정상	✓	6.3s	캡처된 장면은 눈이 내리는 날의 도심 지역 주차장에서 발생한 장면입니다. 주차장에는 눈이 쌓인 차량...
없음	정상	정상	✓	4.5s	화면에는 주차장 내부에 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있으며, 차량들은 모두 안정적인 상태로 보...
없음	정상	정상	✓	3.7s	화면에는 여러 명의 직원들이 백화점이나 물류센터 같은 장소에서 작업하고 있으며, 안전한 상태로 보입...
없음	정상	정상	✓	5.6s	장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자들이 물품을 운반하고 있는 모습이 보입니다. 주변에...
없음	정상	정상	✓	3.5s	장면은 대형 물류센터 내부를 보여주며, 여러 개의 저장고가 설치되어 있고, 이들은 정돈되어 있으며,...
낙상	정상	위험	✗	6.1s	캡처된 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로, 긴 코너의 저장실 내부에서 무단으로 떨어진...
없음	위험	정상	✗	6.3s	이 영상은 2016년 3월 13일 오전 8시 9분에 촬영된 캡처입니다. 장면은 가게 내부의 결제대 ...
낙상	위험	위험	✓	3.0s	CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중에 무단으로 물건을 떨어뜨리며, 그 물건이 바닥에 떨어지는 순간...
없음	위험	정상	✗	4.6s	화면에는 주거 지역의 외부 풍경이 보이며, 가정의 놀이터와 정원이 보입니다. 이는 일반적인 주거 지...
낙상	위험	위험	✓	3.2s	영상은 승강기에서 사람들이 내려가고 있는 장면을 보여주며, 한 남성이 승강기에서 떨어져 나가는 모습...
낙상	위험	위험	✓	3.9s	이 영상은 지하철역의 옛지 카메라에서 촬영된 것으로, 승강기에서 한 사람이 떨어져 내려가는 모습이 ...
화재	위험	위험	✓	5.0s	캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 대형 트럭 주변에서 불꽃과 연기가 발생하고 있으며, 주변에는 소...
화재	위험	위험	✓	9.0s	CCTV 영상에서 2023년 12월 28일 오후 07시 21분 43초에 '화재 / 스틱 감지'라는...
없음	위험	정상	✗	4.8s	캡처된 장면은 날씨가 맑고, 하늘은 흐리지 않으며, 주변 환경은 비교적 평온한 상태입니다. 공원과 ...
화재	위험	위험	✓	4.2s	화면에는 건물들이 빠르게 흐르는 검은 연기와 함께 파괴된 모습이 보이며, 이는 화재 발생 후의 결과...
화재	위험	위험	✓	4.5s	화면에는 여러 개의 탱크와 연소기, 그리고 많은 배출구가 보이며, 그 중 일부는 연기와 함께 연소 ...
화재	위험	위험	✓	3.7s	화면에서 보이는 장소는 창고나 저장실로 보이며, 여러 개의 박스가 높게 쌓여 있습니다. 이 박스들 ...
화재	위험	위험	✓	5.3s	CCTV 영상에서 대형 백화점의 저장실 내부에서 불이 발생하고 있으며, 연기와 함께 빛이 나는 상태...
화재	위험	위험	✓	4.0s	캡처된 장면은 12월 12일 오전 9시 30분경에 촬영된 것으로, 건물이 불을 뿜으며 폭발하는 모습...
화재	위험	위험	✓	3.8s	화면에서 오른쪽 중앙에 붉은 불꽃이 떠오르는 것을 볼 수 있으며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct

	[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓ 판정 위험 유형 화재 설명 화재 현장에서의 카메라 캡처는 빛나는 불과 연기로 인해 매우 위험한 상황을 보여줍니다. 화재가 발생한 공간은 어두운 상태이며, 주변은 붉은색과 노란색의 불꽃으로 가득 차 있으며, 이는 매우 높은 온도와 위험한 환경을 나타냅니다. 화재가 진행 중인 상태에서 카메라를 통해 보이는 사람들은 안전을 위해 행동하고 있으며, 이는 현재의 위험을 줄이려는 조치를 취하고 있습니다. 그러나 화재의 심각성은 매우 높으며, 즉시 대응이 필요합니다. 따라서 이 장면은 매우 위험한 상황을 보여주며, 즉시 구조대의 개입이 필요합니다.
	[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓ 판정 위험 유형 화재 설명 캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 주변에는 주택과 차량이 보이며, 한 쪽에서 불꽃이 떨어지는 모습이 나타납니다. 이는 화재 발생의 시점으로 보이며, 불꽃이 빠르게 확산되고 있는 것으로 보입니다. 이는 매우 심각한 상황이며, 즉시 구조대와 경찰이 출동해야 하며, 현재의 상태에서는 위험한 상황이므로 조치가 필요합니다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 물건이 운반되고 있는 장비가 보입니다. 그러나 이 장면은 실제 위험이나 사고가 발생하지 않은 상태이며, 주변에는 불안정한 요소나 위험한 상황이 없습니다. 따라서 이 장면은 '없음' 유형의 위험을 나타냅니다.




[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 대형 물류센터 내부이며, 여러 개의 바구니와 상자들이 정돈되어 있고, 작업 중인 기계와 인력이 보입니다. 이는 일반적인 물류 작업 환경이며, 현재에는 위험 요소가 없으며, 전도나 화재 등 위험한 상황이 발생하지 않습니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 차량들은 안정적으로 주차되어 있으며, 주차장 내부에는 특별한 이상 현상이나 위험 요소가 없습니다. 조명은 충분히 밝아져 있고, 차량의 위치와 운행 상태는 모두 안정적입니다. 따라서 이 장면은 위험 또는 전도 등의 사고 발생 가능성을 제외하고, 일반적인 정상적인 상태를 나타냅니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 이 이미지는 밤에 촬영된 주차장의 CCTV 영상입니다. 주차장에는 여러 대의 차량이 정지해 있으며, 차량들의 위치와 상태는 변화가 없습니다. 주변에는 나무와 조명등이 보이며, 차량의 빛이 활성화되어 있는 것으로 보아, 현재 상황은 안전하고 정상적인 상태입니다. 아무런 위험이나 이상한 현상이 관찰되지 않으며, 화재나 낙상, 전도 등의 사고가 발생하지 않았습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 건물과 주차장, 그리고 일부 녹색 지대가 보이며, 바닥은 습기 있는 상태입니다. 그러나 이는 자연적인 상태이며, 화재나 낙상 등의 위험 요소가 존재하지 않습니다. 또한, 주변에는 특별한 이상 현상이나 불안정한 상태가 나타나지 않으며, 전도도 발생하지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.




[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 캡처된 장면은 눈이 내리는 날의 도심 지역 주차장에서 발생한 장면입니다. 주차장에는 눈이 쌓인 차량들이 있으며, 한 사람이 휘어진 자전거를 들고 있는 것으로 보입니다. 주차장의 오른쪽에는 큰 오렌지색 트럭이 주차되어 있고, 그 옆에는 다른 차량들이 있습니다. 이 장면은 눈이 내리는 날의 일반적인 상황이며, 주변 환경과 사람들의 행동은 안전하고 정상적인 상태를 나타냅니다. 따라서 위험 또는 전도는 발생하지 않으며, 이 장면은 정상적인 상황을 보여줍니다.



[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 주차장 내부에 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있으며, 차량들은 모두 안정적인 상태로 보이며, 주변에는 특별한 위험 요소나 불안정한 구조물이 없음을 확인할 수 있습니다. 또한, CCTV 영상의 품질과 조명은 충분히 명확하게 보이며, 현재 상황은 평온하고 안정적인 것으로 판단됩니다. 따라서 이 장면은 위험 또는 전도가 발생하지 않는 정상적인 상황을 나타냅니다.




[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 여러 명의 직원들이 백화점이나 물류센터 같은 장소에서 작업하고 있으며, 안전한 상태로 보입니다. 작업 중인 사람들은 안전한 복장과 보호 장비를 착용하고 있고, 주변에는 택배용 바구니와 포장된 상자들이 보입니다. 이는 일반적인 물류 작업의 일상적인 장면이며, 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자들이 물품을 운반하고 있는 모습이 보입니다. 주변에는 수많은 박스와 택배용 바구니가 있으며, 작업자들은 안전한 거리에서 작업하고 있습니다. 이는 일반적인 산업 환경에서의 정상적인 작업 상태를 나타냅니다. 아무런 위험 요소나 불안정한 상태가 보이지 않으며, 장비나 물건이 위험한 상태에 있지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험 또는 전도를 포함하지 않는 정상적인 상황입니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 대형 물류센터 내부를 보여주며, 여러 개의 저장고가 설치되어 있고, 이들은 정돈되어 있으며, 작업 중인 기계와 인력이 보입니다. 그러나 현재의 상태에서 화재, 낙상, 전도 등의 위험이 존재하지 않으며, 모든 장비는 안전하게 작동하고 있습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상태이며, 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 캡처된 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로, 긴 코너의 저장실 내부에서 무단으로 떨어진 물건들이 바닥에 흩어져 있는 것을 보여줍니다. 이는 물건들이 무단으로 떨어졌으며, 그 결과로 인해 위험한 상황이 발생하고 있음을 나타냅니다. 이는 낙상의 위험이 존재하며, 즉, 물건들이 무단으로 떨어져서 인명과 안전에 위험을 줄 수 있습니다. 따라서 이 장면은 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉, 위험 상황입니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 이 영상은 2016년 3월 13일 오전 8시 9분에 촬영된 캡처입니다. 장면은 가게 내부의 결제대 앞에서 이루어진 것으로 보이며, 고객이 제품을 결제하고, 직원이 결제를 처리하는 모습이 담겨 있습니다. 주변에는 다양한 상품들이 진열되어 있으며, 촬영 장비와 관련된 시스템이 보입니다. 이 장면은 일반적인 상점 내부의 일상적인 활동을 나타내며, 위험 요소나 이상한 상황이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 이는 '정상' 상태이며, '화재', '낙상', '전도' 등의 위험 요소가 존재하지 않으며, '없음'으로 판단됩니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중에 무단으로 물건을 떨어뜨리며, 그 물건이 바닥에 떨어지는 순간, 다른 사람에게 위험을 주는 것으로 보입니다. 이는 낙상의 위험이 존재하며, 작업 공간의 안전성에 대한 우려를 나타냅니다.




[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 주거 지역의 외부 풍경이 보이며, 가정의 놀이터와 정원이 보입니다. 이는 일반적인 주거 지역의 평화로운 상황을 나타냅니다. 사람들은 정상적인 행동을 하고 있으며, 아무런 위험한 상황이나 불안정한 상태가 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 '정상' 상태이며, '화재', '낙상', '전도' 등의 위험 요소는 존재하지 않습니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 영상은 승강기에서 사람들이 내려가고 있는 장면을 보여주며, 한 남성이 승강기에서 떨어져 나가는 모습이 보입니다. 이는 낙상의 위험이 존재하며, 승강기에서의 안전 문제를 나타냅니다. 이 상황은 매우 심각한 위험을 의미하며, 즉시 조치가 필요합니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 영상은 지하철역의 옛지 카메라에서 촬영된 것으로, 승강기에서 한 사람이 떨어져 내려가는 모습이 보입니다. 이 사람은 승강기에서 떨어지면서 바닥에 넘어지며, 그 과정에서 다른 사람들의 안전을 위협하고 있습니다. 이는 매우 심각한 사고로, 즉 낙상의 위험이 존재합니다. 따라서 이 장면은 위험 상황을 나타냅니다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 대형 트럭 주변에서 불꽃과 연기가 발생하고 있으며, 주변에는 소방대원들이 활동하고 있습니다. 이는 화재 발생 상황을 나타내며, 특히 트럭 주변의 구조물에 불이 번지는 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 화재가 발생한 후에 60명의 소방관이 출동하여 대응하고 있으며, 이는 매우 심각한 상황임을 시사합니다. 이는 위험한 상황이며, 즉시 조치가 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상에서 2023년 12월 28일 오후 7시 21분 43초에 '화재 / 스틱 감지'라는 경고가 나타나며, 이는 화재 발생의 신호를 의미합니다. 화재 감지 시스템이 작동한 것으로 보이며, 화재 발생의 가능성을 높이는 요소로 인해 주변의 작업자들이 즉각적인 대응을 요구합니다. 화재 감지 시스템은 화재 발생의 위험을 감지하고, 이를 통해 안전하게 처리할 수 있도록 합니다. 이 경우, 화재 감지 시스템이 작동한 것으로 보이며, 화재 발생의 가능성을 높이는 요소로 인해 주변의 작업자들이 즉각적인 대응을 요구합니다. 화재 감지 시스템은 화재 발생의 위험을 감지하고, 이를 통해 안전하게 처리할 수 있도록 합니다. 이 경우, 화재 감지 시스템이 작동한 것으로 보이며, 화재 발생의 가능성을 높이는 요소로 인해 주변의 작업자들이 즉각적인 대응을 요구합니다. 화재 감지 시스템은 화재 발생의 위험을 감지하고, 이를 통해 안전하게 처리



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 날씨가 맑고, 하늘은 흐리지 않으며, 주변 환경은 비교적 평온한 상태입니다. 공원과 건물들이 보이며, 그 사이에 있는 연기나 불꽃 등 이상적인 요소는 보이지 않습니다. 또한, 카메라의 시점에서 볼 때, 건물과 녹지 공간 사이에 있는 연기의 존재는 매우 미세하고, 이는 일반적인 자연 현상일 가능성이 높습니다. 따라서, 현재 상황은 위험하지 않으며, 전도나 화재 등의 위험 요소는 확인되지 않습니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 화면에는 건물들이 빠르게 흐르는 검은 연기와 함께 파괴된 모습이 보이며, 이는 화재 발생 후의 결과로 추정됩니다. 연기는 건물의 벽과 지붕에서 떨어져 있으며, 건물의 상태가 매우 심각해 보입니다. 이는 화재가 발생한 후의 위험한 상황을 나타냅니다. 이 상황은 즉각적인 대응이 필요하며, 주변에 있는 사람들은 안전을 위해 즉시 피난해야 합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 화면에는 여러 개의 탱크와 연소기, 그리고 많은 배출구가 보이며, 그 중 일부는 연기와 함께 연소 상태를 나타내고 있습니다. 이는 화재 발생의 가능성을 시사하며, 특히 연기의 양과 방향에서 위험한 상황을 추정할 수 있습니다. 또한, 건물의 구조와 배출구의 위치는 화재가 확산될 가능성이 높음을 시사합니다. 이러한 요소들은 화재 발생의 위험을 높임을 시사하며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 화면에서 보이는 장소는 창고나 저장실로 보이며, 여러 개의 박스가 높게 쌓여 있습니다. 이 박스들 사이에서 연기가 나는 모습과 함께 불꽃이 발생하고 있으며, 이는 화재의 증거입니다. 연기와 불꽃이 확산되고 있어 위험한 상황을 나타냅니다. 이는 즉각적인 조치가 필요하며, 화재를 막기 위한 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 CCTV 영상에서 대형 백화점의 저장실 내부에서 불이 발생하고 있으며, 연기와 함께 빛이 나는 상태로 보입니다. 이는 화재가 발생한 것으로, 화재가 발생한 지역에 있는 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압하는 것을 확인할 수 있습니다. 불이 10분 안에 진압되었으며, 이는 매우 급속한 반응을 보여줍니다. 그러나 불이 지속되고 있거나, 연기의 양이 증가하고 있음을 볼 수 있어, 현재 상황은 매우 위험합니다. 따라서, 즉각적인 조치가 필요하며, 화재를 예방하기 위한 추가 조치가 필요합니다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 12월 12일 오전 9시 30분경에 촬영된 것으로, 건물이 불을 뿜으며 폭발하는 모습을 보여줍니다. 건물은 연기와 함께 붉은 불꽃이 나는 상태이며, 주변에는 많은 연기와 파편이 퍼져 있습니다. 이는 매우 심각한 화재 상황을 나타내며, 즉시 구조대가 대응해야 할 상황입니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면에서 오른쪽 중앙에 붉은 불꽃이 떠오르는 것을 볼 수 있으며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니다. 주변에는 여러 대의 휘어진 물건과 인원들이 보이며, 이는 화재가 확산되고 있는 상황을 나타냅니다. 이는 매우 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 즉각적인 조치가 필요합니다.