

## ANEJO 9. PERFILES EDAFOLÓGICOS EXCLUIDOS

Perfiles edafológicos excluidos del análisis estadístico por presentar características anómalas.

Nº observación	GL	Justificación
939-25	100	Muestreo poco fiable, identificación confusa de roca madre
939-27	850	Presenta condiciones anormales de profundidad, probablemente por erosión
939-3	300	Presenta propiedades flúvicas (aluviones)
939-38	440	Con cualidades flúvicas (cantos rodados)
958-246	1580	Elevada salinidad por probable fondo de valle y gran profundidad, quizás debida parcialmente a la acumulación de materiales de ladera
959-62	1340	Terreno irregular, escabroso y roca poco representativa
959-68	1340	Se excluye del análisis estadístico, por tratarse de coluvios
959-71	1570	Excluida del análisis estadístico, es una terraza.
959-75	1240	Perfil con características excepcionales debidas al relieve (coluvios de pie de ladera), aunque los materiales son los mismos que la roca base.