

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA · EXPEDIENTE DEMO-B

Sentria · Sistema de Auditoría y Verificación de Siniestros Automotrices

Perito Ajustador: Centro Técnico de Inspección Vehicular

Verificación Visual de Daños:

Se confirma daño frontal. Cambiar parachoques, pintar y alinear.