

INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA · EXPEDIENTE DEMO-A

Sentria · Auditor Agéntico de Facturación de Siniestros (Datos 100% Sintéticos)

Perito Ajustador: Centro Técnico de Inspección Vehicular

Verificación Visual de Daños:

SINTÉTICO. Se confirma daño frontal. Cambiar parachoques, pintar y alinear.

Correlación de daños: Impacto frontal directo conforme con el relato.