

Check out del / Check out of: 04/08/26 14.09

Numero contratto / Rental Nr.: TOR 2023


Marca / Make: MG

Modello / Model:MG3

Targa / Plate: HC397WW

Km Uscita / Km Out: 17049

Carb. Uscita / Fuel Out: 36 / 36



- Sostituzione / Replacement
- Ammacatura / Dent
- Graffio / Scratch

LISTA DANNI PRESENTI / OLD DAMAGES LIST

Classe danno / Damage glossary:	Tipo danno / Damage type:	Gravità / Severity:	Componente veicolo / Car component:	Note / Notes:
1 CRISTALLI / GLASS	SOSTITUZIONE / REPLACEMENT		Scendente porta anteriore destra/right front door window	Graffio
2 CARROZZERIA / BODY	GRAFFIO / SCRATCH	Grave / Severe	Paraurti posteriore/back bumper	graffio
3 CARROZZERIA / BODY	AMMACCATURA / DENT	Grave / Severe	Porta anteriore sinistra/left front door	Ammaccatura
4 CARROZZERIA / BODY	GRAFFIO / SCRATCH	Lieve / Small	Paraurti anteriore/front bumper	Graffio
5 CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TIRES	GRAFFIO / SCRATCH		Disco ruota in lega posteriore destro/hard alloy right rear wheel	Abrasione
6 CARROZZERIA / BODY	GRAFFIO / SCRATCH	Lieve / Small	Cofano anteriore/hood	Riga
7 CARROZZERIA / BODY	GRAFFIO / SCRATCH	Lieve / Small	Paraurti posteriore/back bumper	Graffio
8 CARROZZERIA / BODY	GRAFFIO / SCRATCH	Lieve / Small	Paraurti anteriore/front bumper	Graffio
9 CARROZZERIA / BODY	AMMACCATURA / DENT	Grave / Severe	Cofano anteriore/hood	Grandinata
10 CARROZZERIA / BODY	AMMACCATURA / DENT	Grave / Severe	Cofano anteriore/hood	Grandinata
11 CARROZZERIA / BODY	AMMACCATURA / DENT	Lieve / Small	Tetto/roof	Grandinata

Firma / Signaure