## ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK R'LẤP

Số: 904 /UBND-KTHT

V/v trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Anh.

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk R'lấp, ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Anh - Tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức.

UBND huyện có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Anh, tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông, nội dung xem xét, giải quyết việc ban quản lý dự án xây dựng thi công cống thoát nước để nước chảy vào đất của gia đình bà Anh.

1. Về việc thi công cống thoát nước:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, xác minh thực địa, làm việc với các đơn vị và cá nhân liên quan để giải quyết khiếu nại cho người dân.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan và có báo cáo UBND huyện, theo đó:

- Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tại tổ dân phố 8, bà con hai bên tuyến đường thống nhất là không đền bù giải phóng mặt bằng mà bà con sẽ chủ động hiến đất, cây trồng để thực hiện đầu tư dự án nên dự án được tổ chức thực hiện thuận lợi.
- Theo hồ sơ thiết kế, trên đoạn tuyến dài khoảng 900 mét, bố trí 4 vị trí cống ngang đường tại các lý trình: Km0+162,92, Km0+371,21, Km0+551,94 và Km0+735,83. Hiện tại, các vị trí cống trên đã thi công xong và phục vụ thoát nước ngang đường cho tuyến đường.
- Tại hạng mục cống thoát nước ngang đường lý trình Km0+735,83: Theo hồ sơ thiết kế, hạ lưu của cống đi vào ranh giới đất giữa 02 hộ gia đình hộ bà Nguyễn Thị Anh và hộ ông Hoàng Ngọc Trường. Vị trí này là khu vực hợp thủy, trước đây là vị trí thoát nước tự nhiên. Tại vị trí cửa xả, Ban quản lý dự án đã chủ động xử lý kỹ thuật, bổ sung hố thu nước nhằm tránh xói lỡ, phân tán lượng nước theo rãnh dọc 02 bên tuyến. Hiện tại, lượng nước thoát ngang đường tại vị trí này xuất hiện xói lỡ nhỏ từ hạ lưu cống kéo dài khoảng 5 mét và chảy tràn giữa ranh đất hai hộ về phía hồ nước.

Để hạn chế việc xói lỡ ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của gia đình bà Anh. UBND huyện giao Ban quản lý dự án tổ chức xây dựng khoảng 78 mét mương dẫn nước từ cửa xã của cống về giữa ranh đất giữa 02 hộ gia đình đến giáp hồ tự nhiên.

2. Về việc hành xử của Công an thị trấn Kiến Đức:

Giao Trưởng Công an thị trấn Kiến Đức kiểm tra, xác minh sự việc và trả lời cho bà Nguyễn Thị Anh theo quy định.

Trên đây là các ý kiến trả lời đơn của UBND huyện, đề nghị bà Nguyễn Thị Anh và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

## Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra huyện;
- Ban quản lý dự án; Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND TT Kiến Đức;
- Công an TT Kiến Đức;
- Cổng thông tin điện tử;
- Luu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thị