

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

# התחשמולות





# מן העיתונות

## גבעתיים: פועל בניין התחשמל למוות

האיש, תושב טמרה בן 24, הרים מוט ברזל שפגע בכבל מתח גבוה. צוות מד"א ביצע החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו

אבי כהן

פורסם: 03.11.08, 16:24

**תאונת עבודה טראגית:** פועל בניין תושב טמרה שבגליל, בן 24, נהרג בצהריים (יום ב') מהתחשמלות באתר בנייה ברחוב קק"ל בגבעתיים.

סמוך לשעה 13:00 התקבל דיווח במד"א על אדם שהתחשמל. שוטרים ואנשי מד"א שהגיעו למקום הבחינו בפועל. צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א החל לבצע בו החייאה, אולם כעבור מספר דקות נאלץ לקבוע את מותו.



## אסון בעבודה



מקום האסון צילום:  
אורן לב דוברות  
משטרת מחוז ת"א

## עובד בחנות תאורה התחשמל למוות

תושב חיפה בן 54 התחשמל למוות במהלך בדיקת רכיב חשמלי בחנות תאורה בה עבד. לצוות מד"א רק נותר לקבוע את מותו בזירה



אלי לוי | 9/9/2008 18:34

גבר בן 54, עובד בחנות תאורה במפרץ חיפה, התחשמל למוות במהלך בדיקה של רכיב חשמלי. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. "הוא בדק רכיב שלקוח התלונן שאינו תקין והתחשמל", סיפר מפקד תחנת זבולון.

בשעות הצהריים קיבלו במד"א כרמל הודעה על אדם שהתחשמל בחנות תאורה בשדרות ההסתדרות במפרץ חיפה. צוות נט"ן שהגיע למקום ביצע איש פעולות החייאה ממושכות אך בסופו של דבר נאלץ לקבוע את מותו.

ההרג הוא תושב הקריות שמועסק בחנות וככל הנראה היה בעת בדיקת מצת של נורת הפלורסנט, אחרי שלקוח התלונן כי אינו תקין. משטרת זבולון ומשרד הרווחה פתחו בחקירה.

## גבעתיים: קבלן חשמל התחשמל למוות

הקבלן הוזמן לבצע תיקון חשמל בדירה פרטית בגבעתיים. במהלך עבודתו נגע ככל הנראה בכבל חשמלי חשוף ונהרג במקום. המשטרה חוקרת האם מדובר ברשלנות

אלי סניור

פורסם: 20.08.07, 17:14

## טרגדיה בב"ש: "גיא נגע במזגן והתחשמל למוות"

חבריו של גיא לוי ליוו אותו היום למנוחות בראשון לציון. ההלם לא עוזב במיוחד את נועם גרין, שותפו לדירת הסטודנטים, שראה כיצד הוא מתחשמל למוות ביום חמישי, מנגיעה במזגן, וביצע בו ניסיונות החייאה. "נגעתי בו וקיבלתי מכת חשמל" סיפר ל-ynet, "אני אמור לחזור לשם ולא יודע מה לעשות". בדירה לא הייתה הארקה, המשטרה חוקרת

רוני מנדל ויונת אטלס  
עדכון אחרון: 14.07.08, 00:20

**אסון בדירה בבאר שבע:** גיא לוי, סטודנט באוניברסיטת בן גוריון, התחשמל ביום חמישי למוות בדירתו לעיני שותפו, לאחר שנגע במזגן. בדיקת חברת החשמל העלתה כי בדירה לא בוצעה הארקה, הנדרשת סאמצע בטיחות למניעת התחשמלות. אמש (א') הובא לוי למנוחות בבית העלמין בראשון לציון. עיר מגוריו, באר שבע, פתחה בחקירה.

## אסון בדירה



גיא לוי ד"ל צילום:  
רוני וייסברג



## • חינוך ובריאות

### גבעתיים: קבלן חשמל התחשמל למוות

הקבלן הוזמן לבצע תיקון חשמל בדירה פרטית בגבעתיים. במהלך עבודתו נגע ככל הנראה בכבל חשמלי חשוף ונהרג במקום. המשטרה חוקרת האם מדובר ברשלנות

אלי סניור

פורסם: 17:14, 20.08.07



## חזר לחיים

פועל באתר בנייה ברמת השרון התחשמל מכבל והיה במצב של מוות קליני ■ צוות מד"א שהיה בסמוך למקום הנישים אותו כעבור יומיים הוא יצא כריא ושלם מבית החולים

התחשמל למוות חוזר לחיים: כיום סלישי שבעה צוות מד"א ורפוא הצליח לחזור לחיים פועל בן 36 בעבר קאסם שהתחשמל למוות מכבל חשמלי באתר בנייה ברמת השרון. כעבור כשלושה שבועות חזר לחיים. כיום הוא נמצא בבית החולים ושלם מבית החולים. כעבור יומיים הוא יצא כריא ושלם מבית החולים.

התחשמל למוות חוזר לחיים: כיום סלישי שבעה צוות מד"א ורפוא הצליח לחזור לחיים פועל בן 36 בעבר קאסם שהתחשמל למוות מכבל חשמלי באתר בנייה ברמת השרון. כעבור כשלושה שבועות חזר לחיים. כיום הוא נמצא בבית החולים ושלם מבית החולים. כעבור יומיים הוא יצא כריא ושלם מבית החולים.

התחשמל למוות חוזר לחיים: כיום סלישי שבעה צוות מד"א ורפוא הצליח לחזור לחיים פועל בן 36 בעבר קאסם שהתחשמל למוות מכבל חשמלי באתר בנייה ברמת השרון. כעבור כשלושה שבועות חזר לחיים. כיום הוא נמצא בבית החולים ושלם מבית החולים. כעבור יומיים הוא יצא כריא ושלם מבית החולים.



פועל באתר בנייה ברמת השרון התחשמל מכבל והיה במצב של מוות קליני ■ צוות מד"א שהיה בסמוך למקום הנישים אותו כעבור יומיים הוא יצא כריא ושלם מבית החולים

מיכל מוסיה-כגן  
michal-1@yedtitk.co.il



- בהתחשמלות זרם חשמלי חיצוני זורם דרך הגוף. ההשפעות על הגוף תלויות במגוון גורמים ונעות בין עקצוצים קלים בזרמים חלשים ועד לפגיעות פנימיות וכוויות בחשיפה למתח גבוה
- שיעור התמותה בארה"ב ממכות חשמל הינו 0.5/100,000 תושבים/שנה
- חומרת הפגיעה: תחושה לא נעימה ← דום לב

© כל הזכויות שמורות





# אנרגיות הפוגעות בגוף בהתחשמות

- **אנרגיה חשמלית:** הפרעות בקצב הלב ועוויתות של שרירים

- **אנרגיה תרמית:** במעבר הזרם מנקודת המגע לתוך הגוף, הוא  
הופך לחום אשר נישא יחד עם הזרם החשמלי

- **אנרגיה מכאנית:** חבלות שונות כתוצאה מהתכווצויות עצות או  
כתוצאה מנפילה


© כל הזכויות שמורות

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL






מגן דוד  
אדום  
בישראל

# סימנים








- נסיבות המקרה
- סימן כניסה ויציאה (כוויה)
- שברים





- דום לב
- הפרעות בקצב הלב
- כוויות – פנימיות וחיצוניות
- שברים
- טראומות נלוות (חבלה בראש וכו'...)



• בטיחות, בטיחות, בטיחות

• ABC עפ"י PHTLS

— שמירה על עמ"ש / עמש"צ

— פעולות החייאה באם צריך וחמצן

— קיבוע מלא ללוח גב

— פינוי דחוף

— טיפול בכוויות ושברים

— ניטור הדופק





- כל התחשמות תטופל ע"פ סכמת טיפול בפצוע (PHTLS)

- !!!Safety



MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות