



Industrias Ejemplo S.A. · CUIT 30-98765432-1
Establecimiento: Planta Norte — Depósito B
Domicilio: Av. Industrial 4500 (S2002) · Rosario, Santa Fe

Reporte de Inspección de Seguridad

Resumen Ejecutivo

Res. SRT 48/2025

Se realizó una inspección de seguridad e higiene en el establecimiento Planta Norte — Depósito B, en fecha 15/06/2026, conforme a la Res. SRT 48/2025. La auditoría abarcó almacenamiento, circulación y uso de EPP.

Vista general

Fig. 1 — Vista general del área de depósito (15/06/2026)

Hallazgos Principales

1	Ausencia de señalización de salidas de emergencia en sector B.	Grave	7 días
2	Extintores con recarga vencida (3 unidades en depósito).	Moderado	15 días
3	Personal sin EPP completo en sector de carga y descarga.	Grave	Inmediato
4	Iluminación deficiente en pasillo lateral norte.	Leve	30 días

Firma

Ing. Juan Pérez
Lic. en Higiene y Seguridad
Mat. COPIE 12345



Industrias Ejemplo S.A. · CUIT 30-98765432-1
Establecimiento: Planta Norte — Depósito B
Domicilio: Av. Industrial 4500 (S2002) · Rosario, Santa Fe

Reporte de Inspección de Seguridad

Registro Fotográfico

Res. SRT 48/2025

Las siguientes imágenes documentan los desvíos identificados durante la inspección.

Foto 1

Fig. 2 — Evidencia 1

Foto 2

Fig. 3 — Evidencia 2

Foto 3

Fig. 4 — Evidencia 3

Foto 4

Fig. 5 — Evidencia 4