Hydro	CHECKLIST DE INSPEÇÃO PIPA	VER: 16/06/2026
EMPRESA:SUCENA EMPREENDIMENTOS	CTO:4600012960	PERÍODO CONTRATUAL: 09/09/2024 á 09/09/2024
RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO CONTRATADA:		
NOME: ALEXSSANDRA SOUZA CHAVES		TELEFONE: (91) 991184515

DADOS DO MOTORISTA/OPERADOR

NOME:	FABIO GENILSON FERNANDES DOS REMEDIOS	Nº CNH: 03252528023	CAT. CNH: E	VENC. CNH: 03/05/2032

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA			
MARCA: M.BENZ	MODELO: ATEGO 3133CE	COR: BRANCA	PLACA: SKQ0B03
DATA EXP.: 17/08/2026	EXP. POR:	VENCIMENTO:N 17/02/2027	CHASSI: 9BM968114SB393798

ITENS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATORIOS (TODOS OS VEÍCULOS)	SIM	NÃO	N/A
Documentação (veiculo e condutor)	X		
Para brisa em boas condições	X		
Funcionamento do veiculo (partida)	X		
Cinto de Segurança motorista e ocupantes	X		
Estado de conservação parte interna e externa	X		
Limpador Dianteiro e Traseiro/Esguicho/Palhetas	X		
Extintor de Incêndio (selo, validade, pressurização)	X		
Freio de Estacionamento/Serviço	X		
Espelhos retrovisores interno e externos em condições	X		
Possui retrovisores auxiliares e frontais	X		
Portas, janelas, vidros e trincos	X		
Faróis, Lanternas luz (freio, placa, ré, mudança de direção e alerta) Buzina.	X		
Sirene de ré	X		
Sistema de Direção e Painel de (pressão do ar e óleo, temperatura, marcador de combustivel e bateria) funcionando	X		
Triângulo/Cones de Sinalização, Macaco, Chave de Roda e calço para pneus	X		
Ar condicionado funcionando	X		
Faixas Refletivas (Dianteira, Traseira e Laterais)	X		
Giroflex e adesivo para uso nos DRS	X		
Adesivo em todas as portas indicando Risco de Prensangem.	X		
Identificação (logo) da empresa na porta do veiculo (20cmX40cm)	X		
Pneus em condições de uso incluindo o estepe	X		
Vazamentos (óleo,ar e água)		X	
Sistema e utilização do ARLA 32, operante? Exceto para equipamentos	X		
Sinalização com mensagem obrigatória utilização do corrimão ao descer e subir as escadas.	X		

ITENS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATORIOS (Betoneira, Comboio, Hidrojato, Ultra-vácuo, caminhão Pipa, Escavadeira, Pá Carregadeira, Rolo Compactador, Bob Cat ou Retro-escavadeira)			
Proteção de partes girantes (ventoinhas, polias, correias e partes móveis)	X		
Placa de Alerta de Trabalho com Hidrojato			X
Manômetro de Pressão da Bomba	X		
Balão de ar do motor	X		
Condições das mangueiras de hidrojato, conexões e meias de aço			X
Condições dos painéis de operação de hidrojato			X
Isolamento térmico no escapamento do motor	X		
Proteção de máquinas do pistão e sinalização			X
Altura dos estribos (escada) da cabine ate 55cm.	X		
Laudo de teste hidrostático das mangueiras			X
Estribo com altura maxima de 55 cm (recomendações do fabricante diferente dessa altura deve ter validação da segurança	X		
Plano de movimentação de carga			X
Pino dos eixos das articulações			X
TAG de identificação do equipamento	X		
Nivel de óleo do sistema hidráulico	X		
Dispositivo de parada tipo homem morto			X
Sistema anticolisão (para caminhões que operam no Porto, DRS e Desaguamento)	x		
Rádio de comunicação bidirecional (caminhões que operam no DRS)			x
Funil de carregamento em pipas	x		
Bomba de alto carregamento			x
Tacográfo (selo, certificado e discos/bobina)	x		
Controle de acesso/ignição			x
Dispositivo Anti atropelamento	x		
Sistemas de monitoramento de localização e velocidade (telemetria) para os caminhões	x		
Sistema retardador de velocidade do tipo primário (freio motor) e/ou secundário (elétrico ou hidráulico), patra caminhão comboio, basculante, pipa e cavalo mecanico que opere no DRS	x		
Horimetro	x		
Sistemas de monitoramento de pressão e temperatura nos pneus (para motoniveladora de pá carregadeira)			x
Válvulas difusoras para alivio da pressão interna dos pneus (rodas com diâmetro ≥ 39") (para motoniveladora de pá carregadeira)			x
Regulador de vazão (sistema aspersor) - Pipa	x		
DIPS (dispositivo indicador de porca solta) para os veiculos Betoneira, Comboio, Hidrojato, Ultra-vácuo, caminhão Pipa	x		
Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) , para rolo compactador, retroescavadeira, motoniveladora, escavadeira hidraulica e trator de esteira			x

Validação TST da Empresa Contratada			Validação HSE Alunorte		
DATA: 17 / 09 / 2024	APTO	✓	DATA: / /	APTO	
Assinatura: Sucena Empreendimentos Ltda Alexssandra Souza Chaves Técnica Segurança do Trabalho Registro 0043075/PA			Assinatura:	INAPTO	

ITEM	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES/OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÕES

Caso haja qualquer item mandatório com avaliação insuficiente o veículo deverá ser retirado de operação até que o reparo dos itens sejam corrigidos (acionar a manutenção).