45 Bo30

Ministerio de Infraestructura Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 22 00070001203480B R OBLEA Nº 223030982

Propietario	[redacted]	Titular	TRANSP. 25 DE MAYO S.R.L.
Domicilio		Documento	CUIT 30-67160000-5
Marca	MERCEDES BENZ	Modelo	AXOR 3344
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Nro. de Motor	904980
Modelo	2002	Nro. de Chasis	9122040
Dominio	AF910	Cód. ABC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/12/22			
Uso Particular	TRANSPORTE CARGAS MAS DE 5 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFICIENCIA	
		MI	MG
11.01.006	SEGURO AMBIL - ACCESORIOS DEL CATADIOPTRICO DE DESPLEGAR FALTANTE O INSUFICIENTE		
11.01.013	SEGURO AMBIL - ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO PARA EL ACCESO DE EMERGENCIA FALTANTE O NO APTO (DEFICIENCIA MENOR)		
11.01.014	SEGURO AMBIL - ACCESORIOS DEL BANDA RETROREFLECTIVA FALTANTE		
11.01.018	SEGURO AMBIL - OTRAS - VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Vencimiento: Leve: 07-10-22 Grave: 07-10-22 Gravísimo: 08-01-23 Fin: 08-01-23

Observaciones:

CONDICIÓN DE TRANSITABILIDAD

Firma Usuario

Firma y Aclaración del Inspector

Sello

Firmado: Digitalmente

Página 1