Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	191	Quadrante	7A	Tavola	4B	Mappale:	-----

Località:	Piazza Morandi
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	01/10/2005	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Ripristino della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); ripristino del manto di copertura in piode o altro materiale litoide; mantenimento della finitura della muratura in raso pietra di analoga colorazione esistente; architravi delle aperture in legno o pietra; davanzali in pietra

Grado d'intervento

B1

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	Pessimo
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	Pessimo
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Pessimo
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Pessimo
J1. Architrave in legno		
J7. Piedritti in pietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Pessimo
K1. Architrave in legno		
K7. Piedritti in pietra		

O. Particolari in genere

O5. Inferriate o ringhiere

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza

V4. Bosco

V5. Prati

N. Valore architettonico

N3. Tipologico

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio

P2. Ex-agricolo

S. Possibilità di recupero

S.2 Difficile

N°scheda	191	Quadrante	7A	Tavola	4B	Mappale:	-----