Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE

N°scheda	133	Quadrante	7G	Tavola	4A	Mappale:	2679-----

Località:	Cimapane
Proprietari:	GALIZZI IRENEO

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	24/09/2005	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento e ripristino del manto di copertura in coppi in laterizio; mantenimento della finitura della muratura in raso pietra di analoga colorazione esistente; architravi di tutte le aperture in legno; spalle e davanzali in pietra locale

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Tempor.
UNITA' N°	1
STALLE N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	Mediocre
B4. A falde in coppi in laterizio		
B7. A falde in lamiera		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Mediocre
C3. In legno		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Mediocre
D1. In legno a vista		
E. Pluviali e canali di gronda	**SC:**	Mediocre
E2. Canali e pluviali in lamiera a sez. circolare		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Mediocre
F4. In rasopietra		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Mediocre
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Discreto
J1. Architrave in legno		
piedritti in rasopietra		
J12. Davanzali in pietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Discreto
K1. Architrave in legno		
piedritti in rasopietra		
O. Particolari in genere		
O5. Inferriate o ringhiere		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		
V5. Prati		
N. Valore architettonico		
N4. Ambientale		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P1. Agricolo		
S. Possibilità di recupero		
S.4 Ottimale		

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE

N°scheda	133	Quadrante	7G	Tavola	4A	Mappale:	2679-----