Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	135A	Quadrante	6F	Tavola	4A	Mappale:	2681-----

Località:	Scandolera

Proprietari:	DANELLI DANIELE

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	24/09/2005	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento della finitura della muratura in raso pietra di analoga colorazione esistente; architravi di tutte le aperture in pietra; spalle in pietra locale

Grado d'intervento

B3

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Perman.
STALLE N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	Mediocre
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
in erba		

C. Strutture di copertura	SC:	Mediocre
a volta in pietra		

D. Strutture di gronda	SC:	Mediocre
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	Mediocre
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Buono
I4. Serramenti metallici		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Discreto
K2. Architrave in pietra		
K7. Piedritti in pietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco
V5. Prati

N. Valore architettonico
N4. Ambientale

S. Possibilità di recupero
S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P1. Agricolo

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	135A	Quadrante	6F	Tavola	4A	Mappale:	2681-----