Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	296	Quadrante	6C	Tavola	4B	Mappale:	3649-----

Località:	Giopparia
Proprietari:	GIUPPONI AMBROGIO; GIUPPONI ANDREINA; GIUPPONI PIERINA

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	15/10/2005	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Ripristino della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); ripristino del manto di copertura in coppi in laterizio e piode o altro materiale lapideo; mantenimento della finitura della muratura in raso pietra di analoga colorazione esistente; architravi dell'apertura in legno o pietra; davanzali in pietra; mantenimento apertura a "T"

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1
STALLE N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	Pessimo
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
B4. A falde in coppi in laterizio		
B7. A falde in lamiera		

C. Strutture di copertura	SC:	Pessimo
C1. In legno con capriate d'arte o d'epoca		
C3. In legno		

D. Strutture di gronda	SC:	Mediocre
D1. In legno a vista		
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	Mediocre
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Pessimo
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J1. Architrave in legno		
J2. Architrave in pietra		
J7. Piedritti in pietra		
piedritti in rasopietra		
J12. Davanzali in pietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
K7. Piedritti in pietra		
piedritti in rasopietra		
K12. Soglia in pietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco
V5. Prati

N. Valore architettonico
N3. Tipologico

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

S. Possibilità di recupero
S.2 Difficile

N°scheda	296	Quadrante	6C	Tavola	4B	Mappale:	3649-----