Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	349	Quadrante	3G	Tavola	4F	Mappale:	1319-----

Località:	Roccolino
Proprietari:	BARONI ADALGISA ed altri (vedi visura catastale)

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Buono	13/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento del manto in coppi in laterizio; ripristino della finitura della muratura in rasopietra di colorazione tradizionale.

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	Discreto
B4. A falde in coppi in laterizio		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Buono
C3. In legno		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Buono
D1. In legno a vista		
E. Pluviali e canali di gronda	**SC:**	Buono
E1. Canali di gronda con doccioni		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Buono
F6. Intonaco in malta di cemento		
H. Oscuramento	**SC:**	Discreto
H3. Antoni lignei		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Discreto
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Discreto
J5. Architrave in rivestimento intonaco		
J10. Piedritti in rivestimenti intonaco		
J12. Davanzali in pietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Discreto
K5. Architrave in rivestimento intonaco		
K10. Piedritti in in rivestimenti intonaco		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		
N. Valore architettonico		
N4. Ambientale		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P2. Ex-agricolo		
R. Ultimo intervento significativo		
R.2 Dopo il 1950		
S. Possibilità di recupero		
S.3 Discreta		

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	349	Quadrante	3G	Tavola	4F	Mappale:	1319-----