Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	384	Quadrante	6D	Tavola	4F	Mappale:	-----

Località:	Strada detta della Monica

Proprietari:	

	Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
	Pessimo	13/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento/ripristino della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda) e manto di copertura in piode o altro materia le litoide

Grado d'intervento

B1

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	Pessimo
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
B9. Tetto crollato		

C. Strutture di copertura	SC:	N.C.
C2. In legno con struttura tradizionale		

D. Strutture di gronda	SC:	Pessimo
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	Pessimo
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Pessimo
I3. Serramenti in legno		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Pessimo
J1. Architrave in legno		
J2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Pessimo
Piedritti in rasopietra		

O. Particolari in genere

O5. Inferriate o ringhiere

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza

V4. Bosco

V5. Prati

N. Valore architettonico

N3. Tipologico

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio

P2. Ex-agricolo

S. Possibilità di recupero

S.3 Discreta

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE

N°scheda	384	Quadrante	6D	Tavola	4F	Mappale:	-----