Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	396	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	2124-----

Località:	Col d'Olda

Proprietari:	MANZONI ALESSANDRO ed altri (vedi visura catastale)

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	15/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento del manto di copertura in coppi in laterizio; mantenimento della finitura della muratura in rasopietra in analoga colorazione esistente; mantenimento dell'apertura a "T" e delle architravi in legno.

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	Pessimo
B4. A falde in coppi in laterizio		

C. Strutture di copertura	SC:	Pessimo
C2. In legno con struttura tradizionale		

D. Strutture di gronda	SC:	Pessimo
D1. In legno a vista		

F. Murature d'ambito	SC:	Mediocre
F4. In rasopietra		

H. Oscuramento	SC:	N.C.
H6. Senza sistemi di oscuramento		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Pessimo
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco

N. Valore architettonico
N3. Tipologico

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

S. Possibilità di recupero
S.3 Discreta

N°scheda	396	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	2124-----