Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	399	Quadrante	5A	Tavola	4D	Mappale:	2077-----

Località:	Olda

Proprietari:	MORETTI SILVANO

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	17/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento del manto di copertura in coppi in laterizio per il corpo maggiore e sostituzione del manto di copertura in lamiera con manto in coppi in laterizio per il corpo minore; mantenimento della finitura della muratura in rasopietra in analoga colorazione esistente; mantenimento delle architravi in legno; rifacimento pluviali con lattoneria in rame.

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

A. Strutture orizzontali	**SC:**	Mediocre
A5. In legno		
B. Tipo di copertura	**SC:**	Mediocre
B4. A falde in coppi in laterizio		
B7. A falde in lamiera		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Mediocre
C2. In legno con struttura tradizionale		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Mediocre
D1. In legno a vista		
E. Pluviali e canali di gronda	**SC:**	Pessimo
E2. Canali e pluviali in lamiera a sez. circolare		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Mediocre
F4. In rasopietra		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Mediocre
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Mediocre
J1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Mediocre
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		
O. Particolari in genere		
O5. Inferriate o ringhiere		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		
V5. Prati		
N. Valore architettonico		
N3. Tipologico		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P2. Ex-agricolo		
S. Possibilità di recupero		
S.3 Discreta		

N°scheda	399	Quadrante	5A	Tavola	4D	Mappale:	2077-----