Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE

N°scheda	402	Quadrante	5I	Tavola	4G	Mappale:	2057-2066----

Località:	Olda

Proprietari:	BUTTIGLIONE FRANCESCO VITARI SERGIO

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	17/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento/riproposizione della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento del manto di copertura in piode o altro materiale litoide; mantenimento della finitura della muratura in rasopietra in analoga colorazione esistente; mantenimento dell'apertura a "T"; mantenimento delle architravi in legno

Grado d'intervento

B1

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

A. Strutture orizzontali	SC:	Pessimo
A5. In legno		

B. Tipo di copertura	SC:	Mediocre
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		

C. Strutture di copertura	SC:	Pessimo
C2. In legno con struttura tradizionale		

D. Strutture di gronda	SC:	Mediocre
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	Mediocre
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Mediocre
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza

V4. Bosco

N. Valore architettonico

N3. Tipologico

S. Possibilità di recupero

S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio

P2. Ex-agricolo

N°scheda	402	Quadrante	5I	Tavola	4G	Mappale:	2057-2066----