Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	428	Quadrante	5F	Tavola	4G	Mappale:	-----

Località:	Olda
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	18/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
B2	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Pessimo
F4. In rasopietra		
H. Oscuramento	**SC:**	Pessimo
H3. Antoni lignei		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J1. Architrave in legno		
Piccola struttura ad arco in pietra		
J6. Piedritti in legno		
Piedritti in rasopietra		
O. Particolari in genere		
O7. Aperture trilitiche		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco

N. Valore architettonico
N3. Tipologico
S. Possibilità di recupero
S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

N°scheda	428	Quadrante	5F	Tavola	4G	Mappale:	-----