Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	475	Quadrante	6D	Tavola	4G	Mappale:	-----

Località:	Valle di Sfrino
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	25/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
C	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	N.C.
F4. In rasopietra		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Pessimo
J2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Pessimo
K2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco

N. Valore architettonico
N4. Ambientale
S. Possibilità di recupero
S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	475	Quadrante	6D	Tavola	4G	Mappale:	-----