Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	486	Quadrante	8E	Tavola	4C	Mappale:	1976-----

Località:	Vacca Reggia
Proprietari:	DANELLI DANIELE

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	26/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
B2	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	Pessimo
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Pessimo
J1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Pessimo
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco
V5. Prati

N. Valore architettonico
N3. Tipologico
S. Possibilità di recupero
S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	486	Quadrante	8E	Tavola	4C	Mappale:	1976-----