Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	493	Quadrante	7C	Tavola	4D	Mappale:	-----

Località:	Ponte del Becco
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	27/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
C	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	Pessimo
F4. In rasopietra		

Piedritti in rasopietra

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco

N. Valore architettonico
N4. Ambientale

S. Possibilità di recupero
S.2 Difficile

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	493	Quadrante	7C	Tavola	4D	Mappale:	-----