Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	557	Quadrante	1I	Tavola	4H	Mappale:	-3833----

Località:	La Costa
Proprietari:	CARMINATI SANTA

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	04/05/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); sostituzione del manto di copertura in lamiera con materiale lapideo; mantenimento della muratura con finitura in rasopietra in analoga colorazione esistente; mantenimento dell'apertura a "T" e soprastante apertura nelle caratteristiche geometriche esistenti; mantenimento delle architravi lignee

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

A. Strutture orizzontali	**SC:**	Pessimo
A5. In legno		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Pessimo
C2. In legno con struttura tradizionale		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Mediocre
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Mediocre
J1. Architrave in legno		
J2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

B. Tipo di copertura	**SC:**	Pessimo
B7. A falde in lamiera		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Pessimo
D1. In legno a vista		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Mediocre
F4. In rasopietra		
H. Oscuramento	**SC:**	Pessimo
H3. Antoni lignei		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Mediocre
K1. Architrave in legno		
K2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		

N. Valore architettonico

N3. Tipologico

S. Possibilità di recupero

S.3 Discreta

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio

P2. Ex-agricolo

R. Ultimo intervento significativo

R.2 Dopo il 1950

N°scheda	557	Quadrante	1I	Tavola	4H	Mappale:	-3833----