Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	565A	Quadrante	2H	Tavola	4H	Mappale:	2494-----

Località:	Peghera
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Non classificabile		

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
C	

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	
F2. In pietra locale a secco		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	
I3. Serramenti in legno		

K. Cornici strutture Porte	SC:	
K3. Architrave in cemento		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco
V5. Prati

S. Possibilità di recupero
S.1 Impossibile

X. Tipo di intervento
X10. Demolizione e ricostruzione

N°scheda	565A	Quadrante	2H	Tavola	4H	Mappale:	2494-----