Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	579	Quadrante	4C	Tavola	4D	Mappale:	-----

Località:	La Costa
Proprietari:	

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	13/05/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza, sporto di gronda); mantenimento del manto di copertura in piode o materiale litoide; mantenimento della muratura con finitura in rasopietra in analoga colorazione esistente; mantenimento dell'apertura a "T"; mantenimento delle architravi lignee e dei sistemi trilitici in pietra delle aperture.

Grado d'intervento

B1

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

A. Strutture orizzontali	SC:	Mediocre
A5. In legno		

B. Tipo di copertura	SC:	Pessimo
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		

C. Strutture di copertura	SC:	Pessimo
C2. In legno con struttura tradizionale		

D. Strutture di gronda	SC:	Pessimo
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	Mediocre
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Mediocre
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J2. Architrave in pietra		
J7. Piedritti in pietra		
Piedritti in rasopietra		
J12. Davanzali in pietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
K2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

O. Particolari in genere

O5. Inferriate o ringhiere

O7. Aperture trilitiche

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza

V4. Bosco

V5. Prati

N. Valore architettonico

N3. Tipologico

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio

P2. Ex-agricolo

S. Possibilità di recupero

S.3 Discreta

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE

N°scheda	579	Quadrante	4C	Tavola	4D	Mappale:	-----