Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	6	Quadrante	6D	Tavola	4A	Mappale:	3603-----

Località:	Cantoldo
Proprietari:	VITALI TERESA

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	12/09/2005	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento della caratteristica geometrica della copertura (pendenza e sporti di gronda); mantenimento del manto di copertura in piode; mantenimento della finitura della muratura in rasopietra di analoga colorazione esistente; architravi di tutte le aperture in legno; spalle in pietra locale

Grado d'intervento

B5

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	2

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	Pessimo
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
B9. Tetto crollato		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Pessimo
C3. In legno		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Pessimo
D2. In pietra		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Mediocre
F4. In rasopietra		
G. Finestre	**SC:**	Pessimo
G6. In legno		
H. Oscuramento	**SC:**	Pessimo
H3. Antoni lignei		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Pessimo
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Pessimo
J1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Pessimo
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		
N. Valore architettonico		
N3. Tipologico		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P2. Ex-agricolo		
S. Possibilità di recupero		
S.3 Discreta		

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	6	Quadrante	6D	Tavola	4A	Mappale:	3603-----