Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	619	Quadrante	5C	Tavola	4D	Mappale:	2591-----

Località:	Il Fronte
Proprietari:	PESENTI CARLO

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	18/05/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
B2	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B9. Tetto crollato		

F. Murature d'ambito	SC:	Pessimo
F4. In rasopietra		

I. Porte, portoni, cancelli	SC:	Mediocre
I2. Serramenti tradizionali in legno a "T"		
I3. Serramenti in legno		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco

N. Valore architettonico
N3. Tipologico
S. Possibilità di recupero
S.2 Difficile

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	619	Quadrante	5C	Tavola	4D	Mappale:	2591-----