Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	741	Quadrante	4G	Tavola	4B	Mappale:	-----

Località:	Monte Venturosa
Proprietari:	

	Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
	Buono		

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
A2	Descrizione A2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Perman.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	Buono
B7. A falde in lamiera		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Buono
C3. In legno		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Buono
D1. In legno a vista		
E. Pluviali e canali di gronda	**SC:**	Buono
E2. Canali e pluviali in lamiera a sez. circolare		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Discreto
F4. In rasopietra		
G. Finestre	**SC:**	Buono
G6. In legno		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Discreto
I3. Serramenti in legno		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Buono
J3. Architrave in cemento		
J8. Piedritti in cemento		
J13. Davanzali in cemento		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Buono
K3. Architrave in cemento		
K8. Piedritti in cemento		
K13. Soglia in cemento		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V5. Prati		
N. Valore architettonico		
N5. Neutro		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P1. Agricolo		
R. Ultimo intervento significativo		
R.2 Dopo il 1950		
S. Possibilità di recupero		
S.2 Difficile		

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	741	Quadrante	4G	Tavola	4B	Mappale:	-----