Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	742	Quadrante	4G	Tavola	4B	Mappale:	-----

Località:	Monte Venturosa
Proprietari:	

Proprietà Comunale	Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
	Buono		

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
D	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Tempor.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	Buono
B7. A falde in lamiera		
C. Strutture di copertura	**SC:**	Buono
C3. In legno		
D. Strutture di gronda	**SC:**	Buono
D1. In legno a vista		
E. Pluviali e canali di gronda	**SC:**	Buono
E2. Canali e pluviali in lamiera a sez. circolare		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Buono
F4. In rasopietra		
H. Oscuramento	**SC:**	Buono
Antoni metallici		
I. Porte, portoni, cancelli	**SC:**	Buono
I4. Serramenti metallici		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Buono
Piedritti in rasopietra		
J12. Davanzali in pietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Buono
Piedritti in rasopietra		
K12. Soglia in pietra		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V5. Prati		
N. Valore architettonico		
N5. Neutro		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P1. Agricolo		
R. Ultimo intervento significativo		
R.2 Dopo il 1950		
S. Possibilità di recupero		
S.2 Difficile		

N°scheda	742	Quadrante	4G	Tavola	4B	Mappale:	-----