

AIRMOVEBR
PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Documento PMOC202606000135
Cliente Black Workout Academia LTDA
CNPJ/CPF 37.774.269/0001-35
Endereco Rod. Celso Garcia Cid, 123, Sabara, Londrina, PR, CEP 86057-350
Emissao junho de 2026
Renovacao junho de 2026
Total de maquinas 13
Status Com pendencias

Documento tecnico individual do cliente. As maquinas listadas pertencem exclusivamente ao cliente acima.
Campos nao cadastrados aparecem como Nao informado para preservar rastreabilidade sem inventar dados.

IDENTIFICACAO DO CLIENTE, CONTRATADA E RESPONSAVEL TECNICO

CLIENTE

Razao/Nome Black Workout Academia LTDA

Documento 37.774.269/0001-35

Telefone Nao informado

E-mail Nao informado

Endereco Rod. Celso Garcia Cid, 123, Sabara, Londrina, PR, CEP 86057-350

EMPRESA CONTRATADA

Razao social M. Lima Manutencoes Prediais e Industriais LTDA

Nome fantasia AIRMOVEBR

CNPJ 04.959.153/0001-11

Endereco Avenida Paissandu, 526 - Maringa/PR - CEP 87050-130

Telefone (43) 99100-0035

E-mail airmovebr@gmail.com

RESPONSAVEL TECNICO

Nome Andre Mendes dos Santos

Titulo Eng. Mecanico

CREA/Carteira PR-206737/D

Registro/Visto 89389

RNP 1721220267

ART Nao informado

OBJETIVO, RESPONSABILIDADES, LIMITACOES E REFERENCIAS

Objetivo: consolidar o controle de manutencao preventiva dos sistemas de climatizacao do cliente.

Responsabilidade da contratada: executar e registrar atividades, evidencias, ocorrencias e controle tecnico.

Responsabilidade do cliente: permitir acesso aos equipamentos e informar alteracoes de uso, area ou ocupacao.

Limitacoes: este documento reflete dados cadastrados e OS concluidas na plataforma ate a data de emissao.

Referencias normativas:

- Lei Federal n 13.589/2018
- Portaria MS n 3.523/1998
- Resolucao ANVISA RE n 09/2003
- Lei Federal n 14.063/2020 e MP n 2.200-2/2001 para evidencias e assinatura digital

Periodo apurado __/__/__ a __/__/__

Pendencias email_cliente_pendente, sem_os_concluida, maquina_gas_refrigerante_pendente, maquina_sem_os_concluida

RESUMO DAS MAQUINAS DO CLIENTE

N TAG Local instalado Carga termica Gas

01 AC1 Cozinha 12.000 BTU Nao informad
02 AC2 Mezanino 60.000 BTU Nao informad
03 AC10 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
04 AC8 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
05 AC12 Musculacao 24.000 BTU Nao informad
06 AC11 Musculacao 24.000 BTU Nao informad
07 AC9 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
08 AC7 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
09 AC3 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
10 AC4 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
11 AC5 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
12 AC6 Musculacao 60.000 BTU Nao informad
13 AC13 Sala Nutricionista 9.000 BTU Nao informad

Total de maquinas 13

Total de OS concluidas 0

Cada maquina possui uma pagina exclusiva a seguir.

MAQUINA N:001 - PAGINA EXCLUSIVA

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC1
Codigo de barras Nao informado
Tipo Split
Marca Agratto
Modelo Split
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Cozinha
Carga termica 12.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 40
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC2
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Mezanino
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 40
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC10
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Gree
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC8
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Gree
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC12
Codigo de barras Nao informado
Tipo Split
Marca Gree
Modelo Split
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 24.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC11
Codigo de barras Nao informado
Tipo Split
Marca Gree
Modelo Split
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 24.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC9
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Gree
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC7
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC3
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC4
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC5
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC6
Codigo de barras Nao informado
Tipo Piso teto
Marca Nao informado
Modelo Piso teto
Gas refrigerante Nao informado
Local instalado Musculacao
Carga termica 60.000 BTU
Area climatizada m2 45
Ocupantes fixos 20
Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)
Tecnico/Equipe Nao informado
OS Nao informado
Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim
Filtro lavado com agua corrente? Nao informado
Limpeza com escova realizada? Nao informado
Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado
Integridade fisica do filtro verificada? Sim
Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado
Filtro recolocado corretamente? Sim
Operacao em modo DRY verificada? Nao informado
Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado
Evidencia apos limpeza Pendente
Evidencias Nenhuma evidencia registrada.
GPS Nao informado
Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DADOS TECNICOS

TAG/Patrimonio AC13

Codigo de barras Nao informado

Tipo Split

Marca Philco

Modelo Split

Gas refrigerante Nao informado

Local instalado Sala Nutricionista

Carga termica 9.000 BTU

Area climatizada m2 45

Ocupantes fixos 20

Ocupantes variaveis 50

ATIVIDADES / PERIODICIDADE

Ultima execucao __/__/____ - __:__ -> __:__ (0min)

Tecnico/Equipe Nao informado

OS Nao informado

Problema relatado Nao informado

CONTROLE DE MANUTENCAO

Equipamento desligado antes da limpeza? Sim

Filtro lavado com agua corrente? Nao informado

Limpeza com escova realizada? Nao informado

Secagem completa antes da recolocacao? Nao informado

Integridade fisica do filtro verificada? Sim

Limpeza externa do gabinete realizada? Nao informado

Filtro recolocado corretamente? Sim

Operacao em modo DRY verificada? Nao informado

Condicoes do ambiente verificadas? Nao informado

Evidencia apos limpeza Pendente

Evidencias Nenhuma evidencia registrada.

GPS Nao informado

Assinatura cliente Pendente

OCORRENCIAS

Sem ocorrencias registradas.

DECLARACAO TECNICA E ASSINATURAS - JUNHO DE 2026

Declaramos que as atividades registradas neste PMOC foram organizadas por cliente e por maquina, com base nas informacoes cadastradas e nas ordens de servico concluidas na plataforma AIRMOVEBR. Este documento nao reutiliza imagem de assinatura do responsavel tecnico; a assinatura e vinculada ao relatorio especifico por fluxo de aprovacao e evidencia propria.

Responsavel tecnico:

Nome Andre Mendes dos Santos

CREA/Carteira PR-206737/D

RNP 1721220267

Assinaturas:

Responsavel tecnico: _____

Representante do cliente: _____

Documento emitido automaticamente pela plataforma AIRMOVEBR.