

VIVA CERÂMICA

CONTROLE ESTATÍSTICO DE DEFEITOS VISUAIS

Data: 2026-09-06

Turno: B

Linha: Linha 2 e 3

Formato: 72x72

Referência: 75016

1. CONTROLE DE ESPESSURA (3 PEÇAS/HORA - MEDIÇÃO DOS 4 LADOS)

Hora	C/V	Peça 1 (mm)				Peça 2 (mm)				Peça 3 (mm)				Média Geral
		L1	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L4	
14:00	A	7.2	7.4	7.1	7.3	7.2	7.5	7.1	7.4	7.4	7.3	7.0	7.3	7.3
16:00	A	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3
18:00	A	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.1	7.1	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2
20:00	A	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2

2. EMPENO (E)

Hora	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	MAIOR
14:00	1.2	1.2	1.2	1.3	0	0	0	1.3
16:00	1.5	1.6	1.6	1.6	0	0	0	1.6
18:00	1.4	1.3	1.6	1.5	0	0	0	1.6
20:00	1.02	1	0.9	1.2	0	0	0	1.2

3. CURVATURA CENTRAL (CC)

Hora	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	MAIOR
14:00	1	0.9	1.1	1.2	0	0	0	1.2
16:00	0.91	1	0.9	0.8	0	0	0	1
18:00	0.98	1	0.9	1.2	0	0	0	1.2
20:00	0.92	0.9	1	1.1	0	0	0	1.1

4. CURVATURA LATERAL (CL)

Hora	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	MAIOR
14:00	0.72	0.6	0.7	0.7	0	0	0	0.72
16:00	0.74	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0.74
18:00	0.24	0.3	0.3	0.2	0	0	0	0.3
20:00	0.41	0.6	0.6	0.5	0	0	0	0.6

5. CONTROLE DE PROCESSO

Hora	Taratura	Corte	Lascamento
14:00	OK	OK	OK
16:00	OK	OK	OK
18:00	OK	OK	OK
20:00	OK	OK	OK

6. PESAGEM DA CAIXA

Hora	Peso (kg)
14:00	36.12
16:00	36.27
18:00	35.97
20:00	36.17

7. REGISTRO DE DEFEITOS

Hora	Defeito	Quantidade	Observação
21:31	51 - Verruga	100	
21:31	8 - Cascão	100	
21:31	36 - Pirrolho	147	
21:31	49 - Trinca	100	
21:31	8 - Cascão	50	
21:31	17 - Estrias	50	

8. OBSERVAÇÕES

Hora	Descrição
21:00	LINHA 2 E 3 Foram feitos 15 palletes de exportação ,inicio do turno material quebrando na maquinas e na retificas ,estabilizou quando foi umas 18 h voltou a quebrar novamente motivo do alto índice de caçambas

9. CONTROLE DE GRANEL, REPASSES E DESCARTES

Item / Classificação	Quantidade Registrada
Granel	45 pç
Caixas Rasgadas	21 cx
Repasses	0
Caçamba de Caco	5 caçamba(s)

Líder: Líder Matriz 2

Encarregado