

	FORMULIR MK3L		Kode Dok. : 5.08.014
	PERMOHONAN PEMELIHARAAN		Revisi : 0 Tgl.Revisi : Halaman :

NO	: <input style="width: 100%;" type="text" value="21"/>	TANGGAL	: <input style="width: 100%;" type="text" value="9 Desember 2023"/>
PEMOHON	: <input style="width: 100%;" type="text" value="Faiz Hilmi Yufi"/>	BAGIAN	: <input style="width: 100%;" type="text" value="Admin"/>

ITEM	: <input type="checkbox"/> BANGUNAN <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ALAT/MESIN	<input style="width: 100%;" type="text" value="Welding Machine"/>
	: <input type="checkbox"/> RUANG/FUNGSI <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> PERLENGKAPAN	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	: <input type="checkbox"/> KENDARAAN <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	<input style="width: 100%;" type="text"/>

MERK/TIPE	: <input style="width: 100%;" type="text" value="Miller Bigblue 600X"/>
LAIN-LAIN	: <input style="width: 100%;" type="text" value="Pemeliharaan rutin mesin las"/>

NO	KERUSAKAN	USULAN PEMELIHARAAN	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN
1	Body mesin las kotor	Pembersihan	Rp.40.000	Pembersihan pada body mesin las yang kotor
TOTAL			Rp. 40.000	

PENILAIAN RESIKO K3L	DI PERIKSA OLEH : <div style="text-align: center;">SHE</div>
	Tgl. :

HASIL TINDAKAN PEMERIKSAAN :	Di Periksa Oleh : <div style="text-align: center;">Faiz Hilmi Yufi</div>	HRD
	Tgl. : 9 Desember 2023	Tgl. :

STATUS : <input type="checkbox"/> PEMELIHARAAN TELAH SELESAI : <input type="checkbox"/> PERLU TINDAK LANJUT	Disetujui Oleh Manager Bagian Tgl. :
CATATAN :	