

En curso

Obra Av. Siempreviva 742

7 de 20 ítems



Finalizadas

Planta Norte — Sala de bombas

Pendiente

Edificio Rivadavia 1200

Sincronizada

Depósito Lanús — Nave 3

Error

< Nueva inspección

Plantillas actualizadas hoy, 09:14

Plantillas



Control semanal de obra

20 ítems · v3



Sala técnica

14 ítems · v2



Seguridad e higiene

32 ítems · v5



Tableros eléctricos

12 ítems · v1

Hoja inferior


Control semanal de obra

Sitio *

Obra Av. Siempreviva 742 — Subsuelo 2

Empezar inspección

Ítem 7 de 20



Los matafuegos están señalizados y con la carga vigente

Guardado

Nota (opcional)

Evidencia



(!) Agregá una nota o una foto como evidencia.

Zona del pulgar

Cumple


No cumple

N/A

Anterior

Siguiente

Ítem 8 de 20




Sin conexión. Tus cambios se guardan en el teléfono.

Las vías de escape están libres y señalizadas

Guardado

Nota (opcional)

Evidencia



Zona del pulgar

Cumple

No cumple

N/A

Anterior

Siguiente

< Revisión

Cumple 16

No cumple 3

N/A 1

Ítems

1. Cumple

2. Cumple

3. Cumple

4. N/A

5. Cumple

6. Cumple

7. No cumple



8. Cumple



9. Cumple

Finalizar inspección

< Obra Av. Siempre Viva 742

Pendiente de subir

Se sube sola cuando haya conexión.

Plantilla

Control semanal de obra

Inicio

28/09/2026 10:05

Fin

28/09/2026 10:48


Cumple 16

No cumple 3


N/A 1

No cumple

Ítem 7 — No cumple



Ítem 12 — No cumple



Compartir resumen