

보낸사람 : 류재하 <jaeha.yu@ktmos.co.kr>
받는사람 : '권광열' <gy.pyeon@ktmos.co.kr>외 4
참조 : '이연태' <yeontae.lee@ktmos.co.kr>외 2

안녕하십니까 현장경영팀입니다.

26.03.19(목) 입회 작업에 대한 MOSS 내 순회점검 등록 요청드립니다.

순회점검 등록방법 확인 필요 시 첨부파일 참조 부탁드립니다, TBM 및 순회점검 등록사진 예시 참조하시어 등록 부탁드립니다.

★입회자 변경, 작업 취소 등 변경사항 있으시면 연락 부탁드립니다.★


문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.

감사합니다

※ 26.03.19(목) 작업 계획

공사작업번호	부/팀	작업자	공사내용	공사/작업시작일	공사/작업종료일	주소	순회점검대상자
도급-무선기지국-20260318-0057	안동운용팀	장용혁(20년*, 김창현(2년*	[KT MOS_대구] [공동_영주]영주ICA_T1 재난망 장비 포함 전원선 포설	2026-03-19 10:00	2026-03-19 14:00	경상북도 영주시 장수면 화기리 456-4	김종*
도급-무선기지국-20260318-0058	안동운용팀	장용혁(20년*, 김창현(2년*	[KT MOS_대구] 진보목화웨딩_ORU 장비 이설	2026-03-19 15:00	2026-03-19 17:00	경상북도 청송군 진보면 각산리 250	채영*
도급-무선기지국-20260318-0056	안동운용팀	김용식(25년*, 김성인(5년*	[KT MOS_대구] 파천덕천3리_PS_RU 재난망 장비 이설	2026-03-19 10:30	2026-03-19 17:00	경상북도 청송군 파천면 덕천리 498-2	김효*

☐ All-in Safety TBM활동 사진 등록: 최소 3컷 이상 등록
예시)

				
보호구 착용 사진 (필수)	활선경보기 테스트 (필수)	검전기 활용 (필수)	안전대 걸이 체결 (해당 시)	고임목/사다리 사용 (해당 시)
안전화, 안전대 등 착용 상태 AI 분석	KT측 모니터링 대상 (정상작동 유무)	KT측 모니터링 대상 (함체, 가대 등 작업 전 누전 확인 상태)	추락 예방 1개 걸이 접점유지 상태	

☐ 순회점검 결과 사진 등록: 최소 3컷 이상 등록(직영작업은 순회점검 등록X)

구분	작업자할 고임목 설치 사진	작업표지판 사진	작업 중 안전작업절차 시행 사진
확인사항	작업자할 고임목 설치사진	위험성평가 및 위험작업허가서 비치 여부 확인	신호수 배치, 사다리 2인1조, 고소작업 시 보조원출 체결, 누전여부 확인, 기타 위험요인 조치 사진 등
사진			

kt MOS 남부

S.top

T.hink

A.ction

R.emind

STAR의식
안전캠페인

류 재 하

과장 : 현장경영팀
대구본부

41230 대구광역시 동구 동부로 197, 9층(효목동, KT효목사옥)

T 010-4422-8930
F 053-759-4033 E jaeha.yu@ktmos.co.kr

GO!

GO!

GO!

이 메일은 지정된 수취인만을 위해 작성되었으며, 중요한 정보나 저작권을 포함하고 있을 수 있습니다. 어떠한 권한 없이, 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것을 엄격히 금지합니다. 만약, 본 메일이 잘못 전송된 경우, 발신인 또는 당사에 알려주시고, 본 메일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.
This E-mail may contain confidential information and/or copyright material. This email is intended for the use of the addressee only. If you receive this email by mistake, please either delete it without reproducing, distributing or retaining copies thereof or notify the sender immediately.