



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SNA/AGA

Reporte de Hallazgos

Pag. 1 de 2

Inspección : 1125

Localidad : Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Fecha : 2025-10-29

Especialidad : Sistemas de Vigilancia

Referencias	No.	Aspectos por Inspeccionar o preguntas por responder	Estado de implantación	Respuesta/Comentarios
Servicio de Procesamiento de Datos CNS				
GM RAD 10 v3 10.11 a)	22	22.- ¿Cuenta el Proveedor del Servicio de Procesamiento de Datos con disposiciones técnicas, medidas de seguridad físicas y procedimientos que garantizan la seguridad de la ATN?	Non-compliant	No tienen documentados los procedimientos para asegurar el acceso a las aplicaciones.
GM Doc 4444 8.1.1	24	24.- ¿Evalúa el Proveedor del Servicio de Procesamiento de Datos la fiabilidad, disponibilidad e integridad de los sistemas de vigilancia ATS?	Non-compliant	No tienen procedimientos o documentos con los cuales determinar y monitorear la disponibilidad, fiabilidad, e integridad de los sistemas de la localidad.
Sistemas de Vigilancia - Sensores				
GM Doc 4444 8.1.1	52	52.- ¿Evalúa el proveedor del servicio de vigilancia la fiabilidad, disponibilidad e integridad de los sistemas de vigilancia ATS?	Non-compliant	No se tiene acceso a información sobre la disponibilidad, fiabilidad e integridad de los sistemas de la localidad.

Fin de los hallazgos

Nota: del total de 90 preguntas del protocolo utilizado en la inspección, aquellas que no aparecen en la relación anterior fueron respondidas de manera satisfactoria.

Versión 1.0

01-10-2025



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SNA/AGA

Reporte de Hallazgos

Pag. 2 de 2

Inspector actuante

Inspector actuante

Contraparte inspeccionada

Contraparte inspeccionada

Contraparte inspeccionada

Contraparte inspeccionada