

Prüfbericht - Nr.: 02422486 001
Test Report No.

Seite 1 von 4 Page 1 of 4



Test setup-Conducted Emissions




Test setup-Conducted Emissions




Prüfbericht - Nr.: 02422486 001

Test Report No.

Seite 2 von 4 Page 2 of 4



Test setup-Radiated Emissions



Test setup-Radiated Emissions



Prüfbericht - Nr.: 02422486 001

Test Report No.

Seite 3 von 4 Page 3 of 4



Test setup-Radiated Emissions




Test setup-Radiated Emissions



Prüfbericht - Nr.: 02422486 001

Test Report No.

Seite 4 von 4 Page 4 of 4



Test setup-Radiated Emissions



Test setup-Radiated Emissions