Herida con amoladora		
Fecha del incidente: 18/01/2023	**Lugar:** Base PIN	Alerta Nº 01/2023

A. Descripción del evento

El operario refiere que se encontraba realizando tareas de retiro de cañería de un equipo para su posterior reacondicionamiento.
Específicamente realizaba el retiro de bulones de una brida que sujetaba una cañería de 6", en momentos del incidente el involucrado se encontraba realizando el corte del último bulón que sujetaba la cañería con una amoladora, una vez terminado el corte del mismo, la cañería se desprende golpeando la pierna de éste, el mismo cae hacia atrás junto como la amoladora y ésta ya sin marcha pero con el giro propio de la inercia del disco alcanza a tocar la pierna izquierda del accidentado.

B. Causas

- Falta de experiencia en el uso de la herramienta.
- Falta de análisis de la tareas
- Subestimación de riesgos

C. Consecuencias

- Herida cortante en cara externa de pierna izquierda

D. Acciones Correctivas

- Realización inmediata de Stand Down en taller con el fin reflexionar y concientizar respecto al evento (prácticas seguras de trabajo, línea de fuego, uso de herramientas, uso y cuidado de EPP, confección de tarjetas de observaciones, tutoría del personal experimentado al ingresante, análisis de tareas, refresco de la política de detención de tareas.

- Refrescar la política de detención de tareas de la Cía.

- Recomendaciones a tener en cuenta:
  - Evitar disponerse en la línea de fuego de la operación (lugar donde una persona o parte de su cuerpo puede ser impactada, golpeada o atrapada entre objetos).
  - Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
  - No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la amoladora.
  - Utilizar un diámetro de disco compatible con la potencia y características de la máquina.
  - No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.