Golpe en pie derecho por caída de objeto – LINEA DE FUEGO		
Fecha del incidente: 24/02/2021	**Lugar: Taller Base PIN**	**Alerta Nº 03/21**

A. Descripción del evento

El día 24-02-21 a las 18:00 hs el soldador de Polyar se encontraba fabricando una tolva para un equipo de control de sólidos. Al cortar con la amoladora un tramo de chapa de 1 m x 0,40 m x 3/16", éste último cayó golpeando el empeine del pie derecho del operario. Al no sentir dolor continuó trabajando y al llegar a su domicilio observó que tenía el pie inflamado.
Al día siguiente 25-02-21 como continuaba con dolor e inflamación, dio aviso de lo ocurrido al Jefe de Base. Se activó el rol de emergencias y se trasladó al operario a la clínica de imágenes en donde le efectuaron radiografías y constataron que no había lesiones. El médico actuante recetó desinflamatorios y reposo por 48 hs.

B. Causas

Adoptar posición insegura o defectuosa: Posicionamiento del pie derecho debajo de la chapa que se estaba cortando en altura (Línea de fuego).

Exceso de confianza/falta de atención: El operario no verificó que al cortar la chapa, el tramo sobrante caería sobre su pie, el cual se encontraba ubicado en la línea de fuego.

C. Consecuencias

Esguince de pie derecho.

D. Acciones Correctivas/Preventivas

- Confección y difusión de alerta de seguridad al personal del taller (Soldadores, Eléctricos y Mecánicos), haciendo énfasis en el tema línea de fuego.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos peligros y riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.